



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI		
DENOMINAZIONE Depositi										EPOCA sec. XIX+XX										NUMERO SCHEDA		
LOCALITÀ città alta										VIA E. Colleoni										N. CIV. 28-280		
CATASTO Com. cenw. Bergamo città / fg. 1 / mp. 813										USO ATTUALE autorimessa - depositi										0 2 0 1 3 3 0		
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11										PROTEZIONE PROPOSTA PPRC										GRADO		
STATO DI CONSERVAZIONE										STRUTTURA PORTANTE										GRADO		
<input type="checkbox"/> A Buono <input type="checkbox"/> B Mediocre <input type="checkbox"/> C Cattivo										<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> C										4-6		
PARTI COMPLEMENTARI										COBERTURA										UMIDITÀ		
<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> C										<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> C										<input type="checkbox"/> A Inesistente <input type="checkbox"/> B Tracce <input checked="" type="checkbox"/> C Rilevante		
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIX+XX.										Complesso di 4 edifici rustici a corpo semplice e pianta rettangolare di cui il principale di altezza di 2P., già installa a P.T. e fienile al 1°P. Gli altri tre ad un solo piano. Corpo principale con copertura a due falde, gli altri due ad una sola e l'ultimo a terrazza.										STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista di pietre e mattoni intonacata. Grigliati di mattoni pieni a faccia vista. Coperture con orditura in legno e manito di coppi e di lastre ondulate in fibrocemento. Sporgenza di gronda con intradosso inclinato secondo la falda del tetto con assito e travetti di legno.		
L'edificio alto 2 piani porta la data dipinta in nero 1890.										CARATTERISTICHE PARTICOLARI										PROPOSTE DI RESTAURO		
TRANSFORMAZIONI Un deposito è stato costruito in questo secolo dopo il 1940.										Il corpo principale ha grigliati di mattoni pieni a faccia vista al 1°P.										UTILIZZAZIONE PROPOSTA Gioco ragazzi al coperto.		
La terrazza è risultata da demolizioni del 1894 e costruita nel 1913-16.										Contesto interno ed esterno Cortile. Vicolo di accesso.										OSSERVAZIONI		
PROPRIETARIO ATTUALE										Si deve proteggere il contesto interno <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO										REDAITTA DA		
BIBLIOGRAFIA										Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO										CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI/ARCH. IL 2-8 OTT. 1974		
DOCUMENTI ANNESSI										REVISIONATA DA										IL		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																						

