



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE																		EPOCA sec.XIV-XVII																		NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ Città Alta																		VIA Arena-via S.Salvatore																		N. CIV. 7-4																										
CATASTO Com.Cens. Bergamo città Fg.4 mp. 862																																				0 2 0 1 4 0 4																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE civile abitazione - Restauratore al P.T.																																												
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X ☐ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ B ☐ C ☒			COPERTURA			A ☐ B ☒ C ☐			INTERNO			A ☐ B ☐ C ☒			UMIDITÀ			A ☐ Inesistente B ☐ Trans C ☐ Rilevante			A ☒ B ☐ C ☐			GRADO			3																				
PROTEZIONE ESISTENTE D.M.4.1.1957																		PRG 1969																		NSA art.11																										
PROTEZIONE PROPOSTA P.P.R.C.																																																														
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																										
EPOCA DI COSTRUZIONE sec.XVI																		Edificio di civile abitazione inco nti ^{nta} na. Pianta a C con cortile int grno ^{grno} . Corpo doppio. Altezza 3-2-5 piani + sottotetto. Tetto a due falde. Fronte sud-ovest: P.T. portale con arco a piano centro, apertura aquadrata ^{aquadrata} . Al 1°P.marcapiano e marcosoglia con tre vani incassati rispondenti alle (2) CARATTERISTICHE PARTICOLARI Marcapiani,marcosoglia e cimase sagomate. Fregio panciuto e gocce. Becco. Il portale arcuato con spalle e ghiera e pilastri laterali a bottoni embricati. Gronda a cassettoni con mensole poggianti su marcapiano e interposte finestre ovali. In cortile,inserita in nicchia, vasca semiottagonale (°) CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Facciate a filo di via Arena e via S. Salvatore su livelli diversi.Internamente due scale adiacenti e comunicanti, pongono su piani diversi i vani.Una scala parte dal cortile a livello (xx) BIBLIOGRAFIA DOCUMENTI ANNESSI Vedi scheda 0201404 Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietra mista. Fronti intonacate. Verso nord-est al P.T. pietre squadrate a corsi regolari,nei piani superiori mattoni Solai in legno, scale in arenaria e legno. Contorni in arenaria. Tetto in legno e manto in coppi.Mensole sottogronda in mattoni e legno intonacate. Marcapiani e marcosoglia in arenaria. PROPOSTE DI RESTAURO UTILIZZAZIONE PROPOSTA l'attuale OSSERVAZIONI Edificio in cattive condizioni, peggiorate dagli abusivi interventi in contrasto con la struttura e la tipologia. REDATTA DA IL CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 19 APR. 1978 REVISIONATA DA IL																										

