



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI														
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale detto la casa "del Pecàt"</u>																		EPOCA <u>Sec.XIV</u>									NUMERO SCHEDA														
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>																		VIA <u>Arena-via S.Salvatore</u>									N. CIV. <u>5</u>														
CATASTO <u>Com.Cens. Bergamo città Pg.4 MP.864</u>																											0 2 0 1 4 0 5														
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>abitazione</u>																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Medio C ☐ Cautivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☐ B ☐ C			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ B ☐ C			COPERTURA			A ☐ B ☐ C			INTERNO			A ☐ B ☐ C			UMIDITÀ			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			A ☐ B ☐ C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE			<u>D.M.4.1.1957</u>			PRG			<u>1969</u>			NA			<u>art.11</u>																		3								
PROTEZIONE PROPOSTA <u>P.P.R.C.</u>																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI														
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione, a testa									STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in pietra</u>														
<u>Costruzione del tarda su preesistenze</u>																		<u>ta di cortina di spigolo tra due stra-</u>									<u>mista. Fronti intonacati. Solai in</u>														
<u>murarie medioevali</u>																		<u>de. Pianta triangolare. Corpo doppio.</u>									<u>laterizio armato e legno. Scale in</u>														
																		<u>Altezza 4-5 P.+ sottotetto abitato.</u>									<u>graniglia. Contorni in arenaria.</u>														
																		<u>Tetto a padiglione.</u>									<u>Tetto in legno e manto di coppi.</u>														
TRASFORMAZIONI																		Fronte sud-ovest: al P.T. due aperture																							
<u>Sec.XIX restauri nel 1973</u>																		<u>rettangolari. Bassa zoccolatura. Tre</u>																							
																		<u>piccole aperture rettangolari. (2)</u>																							
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																							
																		<u>Scala elicoidale malamente ricostruita</u>																							
PROPRIETARIO ATTUALE																											PROPOSTE DI RESTAURO														
																											<u>rifare la scala con gradini in</u>														
																											<u>arenaria</u>														
																											UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>l'attuale</u>														
BIBLIOGRAFIA																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									OSSERVAZIONI														
																		<u>scala elicoidale, lucernario con</u>									<u>alcuni locali dell'edificio hanno</u>														
																		<u>grandi aperture arcuate</u>									<u>aperture sulle stretto cortile del</u>														
																											<u>MP.862</u>														
DOCUMENTI ANNEXI																		Si deve proteggere il contesto interno									REDATTA DA														
																		☐ SI ☐ NO									SANDRO ANGELINI ARCH. 19 APR. 1978														
																		Si deve proteggere il contesto esterno									REVISIONATA DA														
																		☐ SI ☐ NO																							
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafici e fotografici																																									

