



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI														
DENOMINAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE																		EPOCA Sec.XIII									NUMERO SCHEDA														
LOCALITÀ Città Alta VIA Arena N. CIV. 12																											0 2 0 1 6 0 4														
CATASTO Com.Cens.Bergamo città Fg.4 MP.877																																									
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE residenza																																									
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			☒ B ☐ C			PARTI COMPLEMENTARI			☒ B ☐ C			COBERTURA			☒ B ☐ C			INTERNO			☒ B ☐ C			UMIDITÀ			A Insistente B Tracce C Rilevante			☒ B ☐ C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4.1.1957 PRG.1969 N.A.art.11																											3														
PROTEZIONE PROPOSTA P.P.R.C.																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI														
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec.XIII																		Edificio di civile abitazione in cortina. Corpo doppio profondo, pianta rettangolare su area standard medioevale. Altezza quattro piani e cinque dal lato interno. Tetto a due falde.									STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietra a faccia a vista, con pietre a bugne bombate nella parte inferiore della facciata; nelle parti superiori intonaco su muratura mista come nelle parti interne. Solai in legno. Parziali volte. Contorni e scale in arenaria. Tetto in legno e manto in coppi. Gronda cassettonata.														
TRASFORMAZIONI Sec.XVI Sopralzo Sec.XVIII Ristrutturazione																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI									PROPOSTE DI RESTAURO														
																		Fronte su strada simile a quello della scheda n.0201605, da far supporre una struttura originaria gemella. Due archi al pianterreno ribassati medioevali a bugne bombate, come pure il paramento murario. Uno dei due archi è tamponato parzialmente con finestra rettangolare. Finestre irregolarmente disposte (2)									Restauro conservativo secondo il grado di protezione.														
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									UTILIZZAZIONE PROPOSTA														
																		Nel vano di ingresso cancello in ferro dei primi del sec.XX, con sigla.									L'attuale														
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI														
DOCUMENTI ANNESSI Vedi scheda 0201605																		Si deve proteggere il contesto interno ☐ SI ☒ NO									REDATTA DA														
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno ☐ SI ☒ NO									CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 5 MAG. 1978														
																											REVISIONATA DA														

