



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE																		EPOCA Sec.XIV-XV																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Città Alta VIA Arena N. CIV. 2																																				0 2 0 1 6 0 8																	
CATASTO Com.Cens. Bergamo città Fg.4 MP.882																																																					
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE residenza																																																					
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Medio C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☒ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☒ B ☐ C ☐			COPERTURA			A ☒ B ☐ C ☐			INTERNO			A ☒ B ☐ C ☐			UMIDITÀ			A ☐ Incrostante B ☐ Tracce C ☒ Rilevante			GRADO																	
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4.1.1957 PRG.1969 N.A.art.11																																				3																	
PROTEZIONE PROPOSTA P.P.R.C.																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec.XIV																		Edificio di civile abitazione in testa di cortina. Corpo di fabbrica doppio. Pianta a "L". Altezza tre piani. Tetto a due falde.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura in parte mista intonacata, in parte in calcare a faccia a vista. Volte. Solai in laterizio armato. Scala in cemento armato e rivestimento di marmo. Contorni in arenaria. Tetto in legno con manto di coppi. Gronda a travetti in vista.																	
TRASFORMAZIONI Sec.XVI-XVII																																																					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																			
																		Fronte su via S.Mayr: superficie del pianterreno e parte del primo piano a faccia con contorni di calcare. Marcapianto in arenaria. Disposizione parzialmente simmetrica delle finestre. Ampio ovale di sottotetto. Testata del tetto a timpano. Tracce di precedenti aperture. Superficie interamente (±)																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																				Restauro conservativo secondo il grado di protezione.																	
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale																	
BIBLIOGRAFIA																		Al pianterreno volte a crociera ed arco in faccia a vista; travi di soffitto. Soffitto a lacunari in legno, tardo rinascimentale.																		OSSERVAZIONI Il restauro delle decorazioni pittoriche eseguite nel 1965 a cura del Rotary Club di Bergamo (lapide) è in parte perduto.																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA SANDRO ANGELINI ANCI IL 5 MAG. 1978																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																		Si deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☐ NO																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ANCI IL 5 MAG. 1978																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO																		REVISIONATA DA SANDRO ANGELINI ANCI IL 5 MAG. 1978																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

