



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE																		EPOCA Sec.XV-XVIII																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Città Alta																		VIA Simone Mayr - vicolo Bettami N. CIV. 8/2																		0 2 0 1 6 1 3																	
CATASTO Com.Cens.Bergamo città Fg.4 MP.892																																																					
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE residenza																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COBERTURA			A X C			INTERNO			A B C			UMIDITÀ			A Incidente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4.1.1957 PRG.1969 N.A.Art.11																																				3																	
PROTEZIONE PROPOSTA P.P.R.C.																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec.XV Primo impianto																		Edificio di civile abitazione attestata di cortina a pianta poligonale. Corpo doppio, con altezza di tre piani più sottotetto abitabile sulla via, e di un piano in più sul lato delle Mura. Schema distributivo delle piante sulle tre facciate assai irregolare.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, intonacata. Contorni delle aperture in arenaria. Solai in legno. Tetto in legno e manto di coppi. Gronda cassettonata.																	
TRASFORMAZIONI Sec. XVIII e XIX																																																					
Modificazioni radicali.																																																					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																			
																		Portale in pietra a tutto centro, in arenaria con bugne semplici. Soprastante stemma in Zandobbio, rotondo, di tarda applicazione. Corpetto a nord/ovest ad un piano ad archi con soprastante pergola con colonne in arenaria. Balcone neoclassico al secondo piano.																		PROPOSTE DI RESTAURO Risanamento conservativo secondo il grado di protezione.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale																	
																																				OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																																																					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno si																		REDATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 5 MAG. 1978																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno si																		REVISIONATA DA IL																	

