



| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|--------------------|--|---------|--|---------------------|--|--|--|-----------|--|-------|--|---------|--|-------|--|---|--|--|--|-------|--|-------|--|--|
| DENOMINAZIONE CORTINA FRA IL BALUARDO DI S.GIACOMO E LA PIATTAFORMA | | | | | | | | | | EPOCA | | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA | | | | | | | | |
| LOCALITA' DI S.GRATA Città Alta | | | | | | | | | | Viale delle Mura-via Tre Armi | | | | | | | | | | N. CIV. | | | | | | | | |
| CATASTO Com.Ce.s.Bergamo città | | | | | | | | | | Fig.4 | | | | | | | | | | 0 2 0 1 6 1 9 | | | | | | | | |
| PROPRIETA' statale | | | | | | | | | | USO ATTUALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | | A Buono B Medio C Cattivo | | STRUTTURA PORTANTE | | X A B C | | PARTI COMPLEMENTARI | | X B C | | COPERTURA | | A B C | | INTERNO | | A B C | | UMIDITA' | | A Inesistente B Tracce C Rilevante | | X B C | | GRADO | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4.1.1957 | | | | | | | | | | PRG.1969 | | | | | | | | | | N.A.art.11 | | | | | | | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA P.P.R.C. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | | DATI TECNICI | | | | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE 1565, primi, di dicembre | | | | | | | | | | Porzione delle mura venete cinquecentesche. Alta e lunga cortina costituita da scarpa (lievemente inclinata), redondone (completo) e sovrastante muro che termina col parapetto. La tessitura muraria è in robuste pietre locali squadrate, di medie e grandi dimen- | | | | | | | | | | STRUTTURE E MATERIALI | | | | | | | | |
| inizio dei lavori. Nel 1567 mancano solo 85 passi di muro sotto S.Grata per il completamento del tratto fra (°) | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | Paramento in pietra arenaria locale | | | | | | | | |
| TRASFORMAZIONI | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | Piane del parapetto e redondone (quasi tutto) in arenaria grigia. | | | | | | | | |
| L'attuale altezza della cortina è notevolmente superiore all'originaria. Il sopralzo effettuato in epoche diverse assunse l'attuale aspetto nel sec.XIX all'epoca della realizzazione del Viale delle Mura. | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | PROPOSTE DI RESTAURO | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | Revisione del paramento. Ripulire la base della muratura agli estremi. | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | UTILIZZAZIONE PROPOSTA | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | L'attuale | | | | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA Caccia, 1797 - Salvioni, 1829 - Azzi, 1908 - Ferroni "Le fortificazioni di Bergamo sotto la Repubblica (+) | | | | | | | | | | Al piede fra il muro e via Tre Armi si dispongono curate ortaglie. Lo spalto è costituito da un marciapiede asfaltato a ridosso del parapetto, da un filare di ippocastani e da un tratto (X) | | | | | | | | | | OSSERVAZIONI | | | | | | | | |
| DOCUMENTI ANNESSI | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | il 1° agosto 1561 il Pallavicino ordina il taglio delle viti attorno alla vecchia fortezza. | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | REDATTA DA | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | IL | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | 5 MAG. 1978 | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | REVISIONATA DA | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | IL | | | | | | | | |
| Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |

