




COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI					
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										EPOCA SOC. XV-XVIII.										NUMERO SCHEDA					
LOCALITA' Città Alta										VIA E. Colleoni										N. CIV. 22-22A					
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 1/4 / mp. 776																				10201703					
PROPRIETA' privata										USO ATTUALE negozi-abitazioni															
STATO DI CONSERVAZIONE		A B C		STRUTTURA PORTANTE		B B C		PARTI COMPLEMENTARI		A M C		CONSERVATURA		X B C		INTERNO		X B C		UMIDITA'		A B C		GRADO	
																								2	
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969, N.A. art. 11																									
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																									
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE Soc. XV.										Edificio di civile abitazione con negozi al piano strada in cortina. Copo doppio. Pianta irregolare con cortile interno rettangolare. Altezza 4 piani. Portale d'ingresso ad arco ribassato, centrale al prospetto su via Colleoni, che immette nell'andone, con soffitto(°)										STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, di pietre e mattoni, intonacata. Loggia su strada d'intonaco stollato. Volte. Solai in legno. Colonne, capitelli, gradini e contorni aperture in pietra arenaria. Ultima rampa di scale con gradini in legno. Pavimentazione androne e cortile in battuto di cemento. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Sporgenza di gronda con intradosso orizzontale(°)					
TRASFORMAZIONI Soc. XVIII.										CARATTERISTICHE PARTICOLARI Il portale centrale ad arco ribassato con contorni di arenaria è affiancato da 2 aperture per negozi ad arco ribassato con sole spalle in pietra arenaria. Al 1°P. tre balconcini di forma barocca, con ringhiere in ferro battuto alternati a due finestre. Aperture del 1° e 2°P. con coronamento aggettante di tipo barocco.(^)										PROPOSTE DI RESTAURO Restauro di restituzione di elementi che possono essere rimessi in luce (loggia).					
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Androne. Cortile. Portico. Loggia. Giardino con portico.										UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = residenza.					
BIBLIOGRAFIA																				OSSERVAZIONI					
DOCUMENTI ANNESSI																				REDATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 21 OTT. 1971					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										Si deve proteggere il contesto interno M M NO										CONTROLLATA DA					
										Si deve proteggere il contesto esterno E ST M										REVISIONATA DA					



(0) to piano, adducente al cortile.

(2) Al 3° piano finestre quadrate con contorni semplici. Sul lato nord del cortile portico a due archi ribassati riuniti centralmente su capitello pensile. Volte a crociera. Sopra il portico e sul lato est del cortile, al 1° e 2°P., logge con archi a tutto sesto, sostenuti da colonnine, in parte murati o con serramenti in ferro e vetro smerigliato. Sul lato sud del cortile fontana con vaschetta monolitica in pietra. A sud-est del fabbricato, portico architravato con due colonne toscane in pietra arenaria su basamento parallelepipedo. Lapide con il seguente testo: AUGUSTIOREM VIAM QUAM UT / TRADUCEDO GARRIS COMEATUI / AD LASTRA IN RHATTOR / FINIB / METATA SUFFICERET / ABSCISSA CAUTE / COPLNATO AGGERE / IN MAC LATITUDE DEDUXIT / BERTUTIL VALERII PRAEF OPT / PROVIDENTIA AN MDCXXV /.

(#) in legno.