




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XV																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA Città Alta																		VIA B. Colleoni-Piazzetta Colleoni. CIV. 3C-D-E-10																		10201799																	
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg.1-4 / mp765 /ni																																																					
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE negozio - residenza																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A B X			PARTI COMPLEMENTARI			A B E			COPERTURA			A B C			INTERNO			A B E			UMIDITA			A Incostante B Tracce A B: X C Rilevante			GRADO																	
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 4/1/57			PRG 1959/ N.A. art. 11																											2																				
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XV (muratura in conci di pietra squadrati a faccia vista)																		Edificio di civile abitazione di spicco fra una via e una piazza a testa di cortina con negozio al piano strada. Corpo doppio con pianta a poligono irregolare. Altezza di 4 piani. Tetto a due falde.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, intonacata con tracce di muratura in conci di pietra squadrati a vista. Volte a P.T. Solai in legno. Scale con gradini parte in arenaria e parte in gragniglia e in legno. Contorni aperture in pietra arenaria. Tetto con orditura in legno e manto di coppi. Sporcizia di gronda con intradosso orizzontale realizzato con assito in legno.																	
TRASFORMAZIONI Sec. XVI prospetto su via Colleoni. Sec. XVII portale in pietra su via B.Colleoni. Sec. XIX prospetto sulla piazzetta.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Su via B.Colleoni, a destra, apertura rettangolare che immette nell'androne, con volta ribassata, oltre il quale vi è il vicolo che dà accesso ad altri edifici. Nel centro, portale ad arco ribassato sagomato, realizzato in arenaria, ora adibito a vetrina. A sinistra apertura ad arco ribassato con spalle in muratura di conci di (2)																		PROPOSTE DI RESTAURO Ripristino contorni finestre in pietra arenaria su via B.Colleoni.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Androne. Vicolo interno.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																	
BIBLIOGRAFIA V.Zanella "Bergamo città", 1971, pag. 71.																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 21 OTT. 1974																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno SI SI NO																		REVISIONATA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	



(*) pietra squadrate a facciavista ed in lastroni di pietra arenaria. Finestre e portefinestre con torni in pietra arenaria ornati da fusarole. Al 1°P. aperture con coronamento rettilineo aggettante. Al 2°P. aperture con coronamento a timpano triangolare spezzato con piccola piramide centrale. Al 1° e 2°P., a destra del prospetto, balconi in pietra arenaria con intradosso e mensole decorati; ringhiere in ferro battuto. All'ultimo piano finestre quadrate.

Sulla piazzetta, il prospetto non conserva gli elementi architettonici di quello di via Colleoni, salvo la fascia marcapiano d'intonaco aggettante, al 1°P. Al P.T. apertura centrale con arco policentrico, a destra della quale lo stesso tipo di arco ma murato. A sinistra, finestra con arco policentrico. Al 1°-2°-3°P. finestre rettangolari con semplici contorni in pietra arenaria. La sporgenza di gronda, allo stesso livello di quella su via B. Colleoni, interrompe la continuità del prospetto che si conclude, più in alto, con una linea spezzata, parte orizzontale e parte inclinata secondo la pendenza della falda del tetto. Sottotetto con finestre. Sul vicolo interno, al P.T. portale in pietra arenaria, ad arco a tutto sesto e coronamento rettilineo aggettante.