




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI														
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XV.-XVII-XVIII									NUMERO SCHEDA														
LOCALITA Città Alta																		VIA B. Colleoni									N. CIV 12														
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 4 / mp. 763																											0 2 0 1 7 0														
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE abitazione																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			XX B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			A B C			UMIDITA			A Inesistente B Tracce C Rillevante			X B C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																											3														
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI														
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XV.																		Edificio di civile abitazione a testata di cortina interna. Corpo doppio a pianta poligonale irregolare. Altezza di 2 a di 5 piani. Cortile con portico su 3 lati. Tetto ad una e due falde.									STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista intocata. Archi e volte. Solai in legno. Scale con gradini in pietra arenaria sino al 2°P., dal 2°P. sino al tetto in legno. Colonne e contorni aperti in pietra arenaria. Tetto con orditura di legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda inclinata secondo la falda del tetto con travetti e assito.														
TRASFORMAZIONI Sec. XVII-XVIII intervento sostanziale.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Portalino d'ingresso ad arco a tutto sesto, con contorni in pietra arenaria e stemma in chiave non leggibile, raggiungibile percorrendo la gradinata antistante. Finestre con semplici contorni di pietra e davanzale sgomato. Cortile con portico su tre lati con due archi a tutto sesto su ogni lato, sorretti da colonne toscane. Pa. (2)									PROPOSTE DI RESTAURO Restauro conservativo (intonaco e varie).														
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Portico. Cortile. Orti.									UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = abitazione.														
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI														
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO									REDAITTA DA														
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO									CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 21 OTT. 19														
																											REVISIONATA DA IL														
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							



(=) vimento del cortile e del portico in lastroni di pietra arenaria. Portico con volta a crociera. Nel cortile al 1°P. ballatoio su due lati.

