




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale (Casa Locatelli)</u>																		EPOCA <u>sec. XVIII-XIX</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>																		VIA <u>S. Salvatore</u>																		N. CIV <u>9</u>																	
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 4 / mp. 791</u>																																				0 2 C 1 7 1 0																	
PROPRIETÀ <u>istituto bancario</u> USO ATTUALE <u>residenza</u>																																																					
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 4/1/57			PRG 1969, N.A. art. 11																											2																				
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XVIII-XIX.</u>																		Edificio di civile abitazione in corti- na. Corpo doppio con pianta poligonale irregolare. Altezza 3 piani. Tetto a padiglione.																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura mista di pie- tra e mattoni intonacata. Volte. So- lai in legno. Gradini scale e contor- ni aperture in arenaria. Zoccolo di intonaco stollato. Tetto con orditu- ra di legno e manto di coppi. Sporge- za di gronda con intradosso orizzonta- le in assito di legno.</u>																	
TRASFORMAZIONI																																																					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Al P.T. portale ad arco a tutto sesto con contorno in pie- tra arenaria smussato e stemma in chia- ve illeggibile. Finestra quadrata con inferriata a rombi. Al 1°P. finestre con coronamento rettilineo aggettante e fascia d'intonaco tra i davanzali. Al 2°P. finestre con semplici contorni di pietra con davanzale formato da fa-(-)</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Portico. Terrazza. Giardino costituente un complesso di notevole interesse. Soffitto scale e ambienti al 1°F. con decorazioni.</u>																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale = residenza.</u>																	
BIBLIOGRAFIA <u>V. Zanella "Bergamo città", 1971, pag. 55.</u>																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																																																					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																		SI dove proteggere il contesto interno <u>SI</u> <u>SI</u> <u>NO</u>																		REDDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>21 OTT. 1974</u>																	
																		SI dove proteggere il contesto esterno <u>SI</u> <u>SI</u> <u>NO</u>																		CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>21 OTT. 1974</u>																	
																																				REVISIONATA DA <u></u> IL <u></u>																	



(=) scia sagomata continua. Sul lato sud-est portico architravato con colonne toscane e antistante terrazza con parapetto formato da balaustre e cimasa in pietra arenaria. Dalla terrazza si diparte una rampa di scala che porta al giardino ed al portico sottostante.

