



| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|--|--|---------------------|--|--|---|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | EPOCA <u>sec.XVII+XVIII</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALITÀ <u>Città Alta</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | VIA <u>S. Salvatore</u> | | | | | | | | | N. CIV <u>7-7A</u> | | | | | | | | |
| CATASTO <u>Com. cens. Bergamo citto / fg. 4 / mp. 782-2177-791</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA <u>02017111</u> | | | | | | | | |
| PROPRIETÀ <u>istituto bancarib</u> USO ATTUALE <u>residenza</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | | | STRUTTURA PORTANTE | | | PARTI COMPLEMENTARI | | | COPERTURA | | | INTERNO | | | UMIDITÀ | | | GRADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A Buono B Medioore C Cattivo | | | A B C | | | A B C | | | A B C | | | A B C | | | A Inesistente B Tracce C Rilevante | | | 3 2 corpo B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57</u> PRG 1969: N.A. art. 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | DATI TECNICI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec.XVII+XVIII.</u> | | | | | | | | | Edificio di civile abitazione in corti na. Corpo doppio con pianta poligonale irregolare. Altezza 2 piani. Tetto a due falde. | | | | | | | | | STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura mista into- nacata. Solai in legno. Scale in pie- tra arenaria. Zoccolo d'intonaco strollato. Contorni aperture in pie- tra arenaria. Tetto con orditura di legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda su strada con intradosso oriz- zontale inessito di legno mentre ver- so l'orto con intradosso inclinato secondo la falda del tetto con tra- vetti e assito in legno.</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRASFORMAZIONI | | | | | | | | | CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Al P.T. una porta ad arco ribassato e altra architravata con contorni semplici in pietra arena- ria. Due finestre fiancheggiano la por- ta arcuata. Al 1°P. finestre di dimen- sioni diverse; alcune con contorni in pietra. Sull'orto al 1°P. balconata di lunghezza pari al prospetto con menso- le, piano calpestio e parapetto in legn</u> | | | | | | | | | PROPOSTE DI RESTAURO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | | | | CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Orto.</u> | | | | | | | | | CONSERVAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale = residenza.</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA | | | | | | | | | DOCUMENTI ANNESSI | | | | | | | | | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTI ANNESSI | | | | | | | | | Si deve proteggere il contesto interno <u>SI</u> <u>NO</u> | | | | | | | | | REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>21 OTT. 1974</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica | | | | | | | | | Si deve proteggere il contesto esterno <u>SI</u> <u>NO</u> | | | | | | | | | REVISIONATA DA IL | | | | | | | | | | | | | | | | | |

