




1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI														
DENOMINAZIONE Chiesa di S. Salvatore									EPOCA Sec. XVI.-XX(prima)									40) NUMERO SCHEDA														
LOCALITA Città Alta									VIA S. Salvatore									N. civ. 5														
CATASTO Com. cens. Pergamo città / f. 4 / mp. II.																		0201712														
PROPRIETÀ ente religioso									USO ATTUALE edificio per il culto																							
STATO DI CONSERVAZIONE	A Buono	B Mediocre	C Cattivo	STRUTTURA PORTANTE	X	B	C	PARTI COMPLEMENTARI	X	B	C	COPERTURA	X	B	C	INTERNO	X	B	C	UMIDITÀ	A Inesistente	B Traceo	C Rilevante	X	B	C			GRADO			
PROTEZIONE ESISTENTE	D.M. 4/1/57 PRG 1969: HA. art. 11								PROTEZIONE PROPOSTA	PPC																						1 capo A
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI														
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVI ricostruita su altra esistente dei primi tempi del Cristianesimo.									Edificio per il culto, in corteina a pianta poligonale irregolare ad una navata con sagrestia sul lato nord-est e campanile a sud-ovest. Pavimento chiesa a quota più elevata di quella stradale alla quale è collegato da gradinate sotto il portico. Presbiterio rettangolo (°)									STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, intonacata a maniera in pietra di Cremona a facciavista. Archi, volte, cupola. Zoccolo d'intonaco strombato. Arco e timpano in pietra artificiale. Contorni di aperture e gradini in pietra arenaria. Gradini presbiterio in marmo. Copertura tetto in legno, manto di coppi. Sporgenza di gronda su strada con intradosso orizzontale in assito di legno.														
TRASFORMAZIONI Sec. XVIII riformate. Sec. XX - 1911 largamente rinnovata con costruzione di nuova cupola ovale (Ing. E. Fornoni).									CARATTERISTICHE PARTICOLARI Portico ad una sola luce con arco a tutto sesto impostato su cornici aggettanti. Serraglia a mensola con due spirali. Sopra l'arco trabeazione con cornice su mensole e timpano triangolare. Due statue in marmo bianco su alti basamenti in pietra artificiale fiancheggiano l'arco. Finestre rettangolari con contorni in (±)									PROPOSTE DI RESTAURO														
PROPRIETARIO ATTUALE									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									UTILIZZAZIONE PROPOSTA														
BIBLIOGRAFIA V. Canella "Bergamo città", 1971, pag. 53 e bibliografia allerta.									Portico. Cappella. Sagrestia. Campanile. Cupola dipinta.									L'attuale = residenza.														
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI														
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									Si deve proteggere il contesto interno									REDATTA DA														
									Si deve proteggere il contesto esterno									CONTROLLATA DA														
																		REVISIONATA DA														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9						



(*) lare con abside circolare sovraelevato rispetto al pavimento della navata di cinque gradini. Cupola ovale con tamburo finestrato e lanterna. Tetto a più falde.

(△) pietra circoscritte da archi ciechi di debole aggetto. Gradinata sotto il portico che raggiunge il ripiano antistante l'ingresso che ha sui fianchi due aperture rettangolari con contorni in pietra arenaria di cui quella di sinistra immette in una piccola cappella decorata da stucchi tardo ciucioeschi. Portale d'ingresso in pietra con frammento di trabeazione di costruzione romane. Navata divisa in tre campate da archi impostati su pilastri con capitello ionico. Le prime due campate hanno volta a botte, mentre la campata antistante il presbiterio, con due altari barocchi sui fianchi, è sormontata da cupola ovale (1911) dipinta, impostata su tamburo con finestre arcuate alternate a lesene con capitello corinzio. Lanterna. Campanile in muratura di conci squadrati di pietra di Credaro a spacco di cava a facciavista diviso in piani da cornici aggettanti e da riquadri ribassati. Cella campanaria con copertura a padiglione.