




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XIV.</u>									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' <u>Città Alta</u>																		VIA <u>Salvecchio</u>									N. CIV <u>8A</u>																	
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 4 / mp.780-2176</u>																											<u>0201717</u>																	
PROPRIETA' <u>ente religioso</u> USO ATTUALE <u>ambulatorio - residenza</u>																																												
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITA'			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO			3		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57</u> <u>PRG 1969: N.A. art. 11</u>																											4 corpo B																	
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XIV.</u>																		Edificio di civile abitazione in corti- na a pianta irregolare. Corpo doppio. Altezza variabile da 1 a 3 piani. Lun- go androne d'ingresso a quota strada. Cortile a quota del 1°P. Giardino a quota del 2°P. Tetto a più falde.									STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, inton- cata. Tracce di muratura in conci di pietra squadrati a faccia vista. Archi a tutto sesto e ribassati. Vol- te a botte ed a crociera. Solai in legno. Contorni aperture e gradini scala in pietra arenaria. Tetto con orditura in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda con intradosso orizzontale in legno.																	
TRASFORMAZIONI <u>Sec. XVI+XVII.</u> <u>Sec. XX, 1939-1940 sistemazioni par- ziali.</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI L'apertura d'ingres- so architravata, con contorno in pietra arenaria ornato da bugne piane piutto- sto accentuate, fa parte del prospetto del palazzo Marchioi Quarta di cui alla scheda n.0201718. Oltre l'ingresso un lungo androne, diviso in campate con volte a crociera, porta alla scala ad una rampa che sale al cortile a quo- (^)									PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Androne. Cortile. Giardino.</u>									UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale = ambulatorio-residenza.</u>																	
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI <u>Porta d'ingresso in laminato plastico</u>																	
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno <u>SI</u> <u>NO</u> Si deve proteggere il contesto esterno <u>SI</u> <u>NO</u>									REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>21 OTT. 1974</u>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																											REVISIONATA DA <u>IL</u>																	



(2) ta del 1°P. Sul lato del cortile esposto a sud-ovest al 2°P. ballatoio con sbalzo e mensole abbinate in pietra arcuaria, prolungamento di quello dell'edificio adiacente da cui alla scheda n. C2C4716. Sul ballatoio nell'angolo, serramento in ferro e vetro stampato a protezione di un passaggio fra i due corpi di fabbrica, ortogonali fra di loro. Sull'altro lato del cortile una rampa di scale portata a quota del giardino, segnata in planimetria con n° di mappa 2176, nel quale si protende il corpo, adibito a cappella, dell'altezza di un piano.

