





COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XIV.</u>																	
LOCALITA <u>Città Alta</u>																		VIA <u>Salvecchio</u>									N. CIV <u>4</u>								
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 1 / mp. 792.</u>																											NUMERO SCHEDA								
PROPRIETA <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>deposito vini - residenza</u>									0 2 0 1 7 1 9								
STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPERTURA			INTERNO			UMIDITA			GRADO																	
A Buono B Medio C Cattivo			X B C			X B C			A B C			X B C			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C																	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11</u>																											3								
PROTEZIONE PROPOSTA <u>EPRC</u>																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XIV.</u>																		Edificio di civile abitazione in corti- na. Pianta trapezoidale con appendice a sud-est. Corpo doppio. Altezza di 4 piani + sottotetto. Tetto a due falde.									STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista intona- cata. Tracce al P.T. di muratura in conci di pietra squadrati a spacco di cava o grossolanamente lavorati a facciavista. Solai in legno. Contor- ni finestre e gradini scala in pie- tra arenaria. Portale su strada in marmo Botticino, sul cortile in pie- tra arenaria. Tetto con orditura in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda con intradesso orizzontale in legno.								
TRASFORMAZIONI <u>Sec. XVI - XIX.</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Su strada aperture per aereazione cantinate. A monte arco a tutto sesto cieco in pietre squadra- te a facciavista. A valle portale d'in- gresso ad arco a tutto sesto in contor- no rettangolare di marmo chiaro. Andro- ne con soffitto piano e pavimento in mattoni pieni disposti parallelamente fra di loro in senso trasversale. (c)									PROPOSTE DI RESTAURO /legno.								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
																		Androne. Cortile. Logge del vano scala									L'attuale=deposito vini-residenza.								
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI Nel cortile tettoia a sbalzo con struttura in ferro e piano in plastica ondulata da togliere.								
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO									REDATTA DA								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																		Si deve proteggere il contesto esterno SI SI NO									SANDRO ANGELINI ARCH. IL 21 OTT. 1974								
																											REVISIONATA DA								



SCHEDA N. 02 0 17 19
edificio oggetto della scheda



(8) Cortile con accottolato. In fondo all'androne, a destra, accesso alla scala con lato aperto verso il cortile al 1°-2°-3°P., protetto da ringhiera in ferro. Verso il cortile l'androne termina con arco a tutto sesto con contorno in pietra arenaria ma con lunetta murata. In un locale del P.I. camina in pietra arenaria con stemma, nell'architrave, affiancato dalle lettere F-P. Finestre con contorni semplici, a filo intonaco, e davanzale aggettante in pietra arenaria. Al P.I. le finestre non hanno davanzale aggettante. Le finestre del sottotetto non hanno contorni di pietra.

