




COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u> EPOCA <u>sec. XVI.</u>																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <u>Città Alta</u> VIA <u>Salvecchio</u> N. CIV <u>4</u>																		0 2 C 1 7 2 0								
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 1-4 / mp. 2420</u>																										
PROPRIETÀ <u>privata</u> USO ATTUALE <u>deposito vni - residenza</u>																										
STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPERTURA			INTERNO			UMIDITÀ			GRADO								
A Buono B Medio C Cattivo			X B C			A B C			X B C			X B C			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			3					
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4//1//57</u> <u>PRG 1969: N.A. art. 11</u>																										
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																										
DATI CRONOLOGICI						DATI TIPOLOGICI						DATI TECNICI														
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XVI.</u>						Edificio di civile abitazione in corti na interna. Pianta rettangolare. Corpo doppio. Altezza di 4 piani. Tetto a due falde.						STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura mista intona cata. Nel portico arco ribassato di notevole luce. Solai di legno. Pavimento del portico in calcestruzzo di cemento liscio. Contorni aperture e gradini in pietra arenaria. Tetto con orditura di legno e manto di cop pi. Sporgenza di gronda con intrados so inclinato secondo la falda del tetto con travetti e assito di legno.</u>														
TRASFORMAZIONI <u>Sec. XIX. Sec. XX dopo il 1940 costruzione autorimessa sotto il portico.</u>						CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Sul lato nord-ovest al P.T. ampia luce ad arco ribassato formante portico. Sul lato corto di questo, a sinistra, 2 aperture ad arco a tutto sesto di cui una dà accesso alla scala e l'altra è murata. La parte destra del portico è occupata da costruzione, relativamente recente, destinata ad autorimessa. Sul fondo (≡)</u>						PROPOSTE DI RESTAURO <u>Restauro di liberazione di sovrastrutture degradanti. (Autorimessa sotto il portico, gabinetto a spalzo al 2°P.).</u>														
PROPRIETARIO ATTUALE						CONTESTO INTERNO ED ESTERNO						UTILIZZAZIONE PROPOSTA														
						Cortile in comune con altre unità immobiliari. Portico. Giardino.						L'attuale = residenza.														
BIBLIOGRAFIA												OSSERVAZIONI														
DOCUMENTI ANNESSI												REDATTA DA														
						Si deve proteggere il contesto interno <u>SI NO</u>						IL <u>21 OTT. 1974</u>														
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica						Si deve proteggere il contesto esterno <u>SI SI NO</u>						CONTROLLATA DA <u>SANDRU' ANGELINI ARCH.</u>														
												REVISIONATA DA														
												IL														



(^); libero del portico, porta architravata con contorni e coronamento rettilineo aggettante in pietra arenaria. Al 1°P. rigonfiamento della muratura, con finestrella, per servizio igienico. All'ultimo piano, piccolo corpo a sbalzo in mattoni pieni, sorretto da putrelle di ferro, per servizio igienico. Finestre al 1° e 2°P. con contorni e davanzale aggettante in pietra arenaria. Finestre 3°P. con solo davanzale in pietra arenaria come le finestre prospettanti sul giardino.

