




1									2									3																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <u>Edifici rustici</u>																		EPOCA <u>sec.XV-XX.</u>									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>																		VIA: <u>vicolo Ghiacciaia</u>									N. CIV <u>6A-6B</u>								
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 4 / mp. 738</u>																		USO ATTUALE <u>magazzino - tettoie</u>									0   2   0   1   7   2   1								
PROPRIETÀ <u>privata</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPERTURA			INTERNO			UMIDITÀ			GRADO																	
A Buono B Medio C Cattivo			X B C			A X C			X B C			A X C			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A H C																	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11</u>																																			
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PRG</u>																											4								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XV. Sec. XX.</u>																		<p>Edificio rustico a testata di cortina interna. Pianta rettangolare. La parte più antica su strada è a corpo doppio, il resto corpo semplice. Tetto ad una falda con lucernari. Tettoia addossata al muro di confine sul vicolo Ghiacciaia ed al muro dell'edificio adiacente (°)</p> <p>CARATTERISTICHE PARTICOLARI Il muro del magazzino sul vicolo Ghiacciaia ha al piede pietre disposte a spina di pesce e incorpora a mezza altezza un capitello pensile in pietra arenaria ornato da un'aquila e da foglie d'acanto (sec.XV) A monte apertura con spalle in pietra arenaria con incise rigature orizzontali e architrave in legno. A valle, (△)</p> <p>Cortile.</p>									<p>STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista intonacata. Cantinato con volte. Scala in arenaria. Le coperture hanno tutte orditure in legno, ma mentre il manufatto del magazzino e della tettoia, sul vicolo Ghiacciaia, è di coppi, quello dell'altra tettoia è di lamiera ondulata di ferro zincato.</p>								
TRASFORMAZIONI <u>Sec. XVIII.</u>																											<p>PROPOSTE DI RESTAURO</p>								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									REDATTA DA								
																											SANDRO ANGELINI ARCH.								
BIBLIOGRAFIA																		BIBLIOGRAFIA									CONTROLLATA DA								
																											IL 21 OTT. 1981								
DOCUMENTI ANNESSI																		DOCUMENTI ANNESSI									REVISIONATA DA								
																		<p>Si deve proteggere il contesto interno SI NO</p> <p>Si deve proteggere il contesto esterno SI NO</p>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																			
1									2									3																	



- (0) te (mp.752). Corpo semplice a pianta trapezoidale. Trave di gronda con due sostegni uno in cemento e l'altro in ferro. Tetto ad una falda. La seconda tettoia è compresa tra il magazzino e i muri dei terrapieni di confine. Pianta trapezoidale. La trave di gronda non ha sostegni intermedi. Tetto ad una falda.
- (2) sul piano strada, finestra rettangolare con contorni di pietra arenaria ed inferriata per l'aerazione del cantinato con volte. Il cantinato, nei tempi passati, serviva da ghiacciaia accumulandovi neve pressata.
- Il prospetto sul cortile ha una porta, un ingresso carrabile e quattro finestre. Tutte le aperture hanno architrave in legno e non hanno contorni in pietra.

