




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XIV																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITA Città Alta																		VIA B.Colleoni - Piazza Vecchia N. CIV 12-13																		0 2 0 1 8 0 2					
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 4 / mp. 736-735																																									
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE bar - trattoria																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITA			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE																		D.M. 4//1//57 PRG 1969: N.A. art. 11																		2					
PROTEZIONE PROPOSTA																		PPRC																							
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIV.																		Edificio di civile abitazione a testa- ta di cortine, di spigolo fra una stra- da ed una piazza con botteghe al piano strada. Corpo doppio con pianta rettan- golare irregolare. Prospetto su piazza Vecchia con coronamento a timpano. Tet- to a più falde.																		STRUTTURE E MATERIALI Su piazza Vecchia mura- tura mista, di pietre e mattoni, into- nacata. Su via Colleoni muratura in conci di pietra squadrati a faccia vi- sta con parti in muratura di mattoni pieni a faccia vista. Contorni di al- cune aperture in pietra arenaria.					
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Su piazza Vecchia al P.T. due aperture ad arco ribassato di diversa ampiezza. Al 1°P. balcone centrale al prospetto con sbalzo e men- sole in pietra arenaria. Ringhiera sempli- ce in ferro. Bifora sul balcone con ar- chi a tutto sesto impostati su pilastri ni con capitello toscano. Al 2°P. due finestre rettangolari e tracce di (°)																		Orditura del tetto in legno con manto di coppi. Sporgenza di gronda in pietra con mensole.					
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		PROPOSTE DI RESTAURO					
BIBLIOGRAFIA																		Sala decorata neoclassica angolare al 1°P.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
DOCUMENTI ANNESSI v.scheda n.0201803.																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		L'attuale.					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		OSSERVAZIONI					
																																				REDAITTA DA					
																																				CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH.					
																																				REVISIONATA DA					
																																				IL 12 MAR. 1975					
																																				II.					



- (°) contorni di aperture ovali. Per il 1° e 2°P. il prospetto è contenuto da due lesene a bugne lisce ottenute scanalando l'intonaco. Su ~~via~~ Colleoni al P.T. cinque archi ribassati di cui quello prossimo alla piazza in parte cieco con finestra rettangolare. Sopra gli archi piccole finestre di un mezzanino ad arco ribassato. Al 1°P. quattro finestre ad arco ribassato di cui una cieca. Al 2°P. tre finestre rettangolari con contorni semplici in pietra arenaria e traccia di apertura ovale.

