




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Percorso coperto																		EPOCA sec.XVIII																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITA Città Alta																		VIA Piazza Duomo																		N. CIV.								
CATANTO Com. cens. Bergamo città / fg. 4 / mp. 744-746																																				0 2 0 1 8 1 0								
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE passaggio coperto																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cagivo			STRUTTURA FORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COBERTURA			X B C			INTERNO			A X C			UMIDITA			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO			1		
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art; 11																																												
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVIII.																		Percorso coperto che collega piazza Duomo con un edificio residenziale più a monte. Pianta poligonale irregolare con sviluppo longitudinale. Corpo semplice di altezza di un piano con rampe e pianerottoli che seguono l'andamento del terreno. Tetto a più falde con lucer(°)																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, di pietre e mattoni, intonacata. Archi. Portale in pietra arenaria. Gradini in pietra arenaria. Orditura del tetto in legno con manto di coppi. Sporgenza di gronda limitata ad una cornice.								
TRASFORMAZIONI Sec. XIX+XX paramento a sud-ovest a bugne piane d'intonaco.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Il prospetto su piazza Duomo è limitato all'ingresso formato da una facciata neoclassica composta da un arco a tutto sesto inquadrato in lesene toscane sorreggenti la trabeazione al di sopra della quale vi è una finestra semicircolare nel paramento a bugne piane d'intonaco. Sulla parete a sud-ovest paramento a bugne piane (2)																		PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
BIBLIOGRAFIA																																				L'attuale.								
DOCUMENTI ANNESSI																																				OSSERVAZIONI								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno SI SI NO																		REDATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH.			IL 12 MAR. 1975					
																		Si deve proteggere il contesto esterno SI SI NO																		CONTROLLATA DA								
																																				REVISIONATA DA								



(*) nari che illuminano il percorso dall'alto.
(^) d'intonaco con archi e finestre rettangolari ciechi.

