



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVI+XVII																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITA Città Alta																		vicolo Ghiacciaia																		N. CIV. 6								
CATANEO Com. cens. Bergamo città / fg. 4 / mp. 743																																				0 2 0 1 8 1 3								
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE residenza																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITA			A Insistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO			3		
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																																												
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVI+XVII.																		Edificio residenziale in cortina a pian ta trapezoidale. Corpo semplice. Altezz za di due piani. Tett ad una falda. Nell'orto piccola costruzione rustica dell'altezza di un piano con soletta di copertura in C.A.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratum mista, di pietre e mattoni intonacata. Locale al P.T. con volta ribassata imposta- ta su voltine. Solai in legno. Scala in C.A. con rivestimento in lastre di marmo. Ballatoio con lastre in a- renaria sostenute da mensole in ferro. Contorni aperture in arenaria. Orditura del tetto in legno con man- to di coppi. Sporgenza di gronda con intradosso orizzontale in assito di PROPOSTE DI RESTAURO /legno.								
TRASFORMAZIONI Sec. XIX sbalzo al 1°P. per ballatoio e servizi igienici. 1957 sostituita la scala in legno con scala in C.A. e rivestimento in la- stre di marmo. Sistemazioni varie. Chiusura di un camminamento scavato nella roccia. Riempimento di cavità sotto l'orto un tempo adibita, si di- ce, a ghiacciaia.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Al 1° piano piccolo corpo a sbalzo per servizi igienici e ballatoio con piano in lastre di pie- tra arenaria sostenuto da mensole in ferro. Aperture rettangolari con sem- plici contorni in pietra arenaria.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
																		Piccolo cortile. Orto con piccolo ru- stico.																		L'attuale.								
FOTOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																																												
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		REDATTA DA SANBRO ANGELINI ARCH. IL CONTROLLATA DA 12 MAR. 1975 REVISIONATA DA IL								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

