



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XV																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITÀ Città Alta																		via vicolo Ghiacciaia																		N. CIV. 6					
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 4 / mp. 739																																				0 2 0 1 8 1 4					
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE residenza																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Mediocre C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante			X B C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE																		D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																		3					
PROTEZIONE PROPOSTA																		PPRC																							
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE S ^{ec} . XV. il corpo di fabbrica a nord-ovest.																		Edificio residenziale in cortina a pianta poligonale irregolare. Corpo doppio. Altezza di due piani. Tetto a più falde.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista in pietre e mattoni pieni, intonacata. Solai misti in cemento armato e laterizi. Gradini scala in pietra arenaria. Ballatoio in C.A. Una parete esterna in intonaco stollato. Orditura del tetto in legno e manto di coppi.					
Sec. XIX il corpo di fabbrica a nord-est.																																				Sporgenza di gronda con intradosso orizzontale in faesite.					
TRASFORMAZIONI 1950 sostituzione dei solai e del ballatoio in legno con solai misti in C.A. e laterizi e sbalzo in C.A. Apertura di luci legali sulla parete di confine a nord-ovest. Chiusura di un arco in muratura di pietra con fontana esistente nella parete a sud-ovest del cortile sostenente il terrapieno.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Scala esterna con ballatoio sulla parete a sud-est. Aperture rettangolari con contorni d'intonaco.																							
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO					
BIBLIOGRAFIA																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
																		Cortile con acciottolato. Orto.																		L'attuale.					
DOCUMENTI ANNESSI																																				OSSERVAZIONI Intradosso della sporgenza di gronda in faesite.					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		REDATTA DA					
																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		SANDRO ANGELINI ARCH.					
																																				IL					
																																				17 MAR. 1975					
																																				REVISIONATA DA					

