




COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI																																																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										EPOCA sec. XII-XIII										NUMERO SCHEDA																																																	
LOCALITÀ Città Alta										vicolo Ghiacciaia 6, piazza Duomo 6,										02018115																																																	
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 4 / mp. 723										Piazza Vecchia 4B																																																											
PROPRIETÀ comunale										USO ATTUALE magazzino comunale-sala proiezioni privata-mostra d'arte-residenza																																																											
STATO DI CONSERVAZIONE A Buono B Medio C Cattivo										STRUTTURA PORTANTE X B C										PARTI COMPLEMENTARI A X C										COPERTURA X B C										INTERNO A X C										UMIDITÀ A Insistente B Pesante C Rilevante										GRADO 2									
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57										PRG 1969: N.A. art. 11																																																											
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																																					
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI																																																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XII+XIII.										Edificio di civile abitazione in cortina interna. Corpo doppio a pianta poligonale irregolare. Altezza variabile di 2-3-4 piani. Tetto a più falde.										STRUTTURE E MATERIALI Muratura in parte in conci di pietra squadrati a faccia vista o intonacata ed in parte in muratura mista, di pietre e mattoni in tonacata. Volte a botte ed a crociera. Archi. Solai in legno. Contorni finestre semplici in pietra arenaria. Gradini scale in pietra arenaria. Tetto con orditura in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda inclinata secondo la falda del tetto con (°)																																																	
TRASFORMAZIONI Sec. XVII. Sec. XVIII+XIX.																				PROPOSTE DI RESTAURO Restauro di restituzione di elementi che possono essere rimessi in luce e di liberazione di sovrastrutture degradanti.																																																	
PROPRIETARIO ATTUALE										CARATTERISTICHE PARTICOLARI Il prospetto a sud-ovest ha terminazione con andamento irregolare. Porta d'ingresso al vano scala con arco ribassato. Finestre rettangolari con contorni semplici in pietra arenaria. Il prospetto a sud-est, limitato ad un lato del cortile che si raggiunge entrando da piazza Vecchia, ha paramento in pietra viva sino al (°)										UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																																																	
BIBLIOGRAFIA										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Certili. Androni.										OSSERVAZIONI																																																	
DOCUMENTI ANNESSI																				REDATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 12 MAR. 1975																																																	
Vedi nel retro della scheda elenchi di identificazione grafica e fotografica										SI deve proteggere il contesto interno SI										CONTROLLATA DA IL																																																	
										SI deve proteggere il contesto esterno SI										REVISIONATA DA IL																																																	



(*) 2° piano oltre il quale è d'intonaco. Al P.T. profondo androne con pareti e volta a botte in muratura di conci di pietra squadrati con faccia a vista a spacco di cava. Addossata alla parete, nel cortile, piccola costruzione relativamente recente adibita a deposito immondizie. Al 1°P. ballatoio con mensole in pietra arenaria con ringhiera semplice in ferro. Aperture ad arco a tutto sesto in cotto in parte murate. Agli altri piani finestre rettangolari con semplici contorni in pietra arenaria. Al di sotto di una finestra del 2°P. lapide in pietra arenaria quasi totalmente illeggibile. Nel vicolo Ghiacciaia la porta d'ingresso architravata immette in un androne, con solaio in legno, che serve di passaggio agli abitanti di altri edifici più a monte. Nel cortile sul vicolo Ghiacciaia ballatoi al 1° e 2°P. con piccole costruzioni adibite a servizi igienici. Nell'interno dell'edificio al 1°P. piccolo cortile pensile con portico.

(~) travetti ed asse in legno.