



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																												
DENOMINAZIONE Edificio residenziale												EPOCA sec.XIII+XIV						NUMERO SCHEDA																																																					
LOCALITÀ Città Alta						VIA Tassis						N. CIV 17						02019011																																																					
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 2 / mp. 436/b												PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE residenza																																																		
STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPERTURA			INTERNO			UMIDITÀ			GRADO																																																					
A Buono B Medio C Cattivo			X B C			A X C			X B C			A X C			A Inesistente B Tracce A X C C Rilevante			3																																																					
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																																																																							
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																																							
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																																			
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIII+XIV (muratura in conci di pietra squadrati al piede dell'edificio).																		Edificio di civile abitazione di spigolo fra una via ed una piazza a testata di cortina. Corpo doppio con pianta poligonale irregolare. Altezza di 4 piani su via Tassis e di 3 piani sulla piazzetta del Seminarino. Tetto in parte a padiglione ed in parte a 2 falde.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, di pietre e mattoni, intonacata. Volte nel seminterrato e al P.T. Solai in legno. Contorni aperture e gradini scale in pietra arenaria. Tetto con orditura in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda inclinata secondo la falda del tetto con travetti e assito in legno.																																			
TRASFORMAZIONI Sec. XVII.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Lo spigolo dell'edificio è smussato nella parte inferiore. A valle, su via Tassis, portale in pietra arenaria parzialmente cieco, ridotto a finestra. A monte, portale rettangolare con coronamento rettilineo aggettante in pietra arenaria; apertura ad arco a tutto sesto con spigolo smussato. Androne con volta ribassata. (?)																		PROPOSTE DI RESTAURO Restauro conservativo.																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Cortile.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																																			
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI																		REDAITTA DA																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno SI SI NO																		Si deve proteggere il contesto esterno SI SI NO																		CONTROLLATA DA SAMRO ANGELINI ARCH. 12 MAR. 1975																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		REVISIONATA DA																		IL																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					

