




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Palazzo Rivola																		EPOCA sec. XVII-XVIII																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITA Città Alta																		VIA Tassis-Rivola																		N. CIV. 21-21A-21B								
CATASTO Com. cab. Bergamo città / fg. 2 / mp. 475 - 476 - 470																																				0 2 0 1 9 0 4								
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE residenza																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			A X C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITA			A Insistente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO			3		
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/76																		PRG 1969: N.A. art. 11																										
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVII-XVIII.																		Edificio di civile abitazione a testata di cortina di spigolo tra una via ed un vicolo. Corpo doppio a pianta poligonale irregolare con altezza di 4 piani.																		STRUTTURE E MATERIALI muratura mista di pietre e mattoni, intonacata. Volte a botte al P.T. Solai in legno. Cornici aperture e scala in pietra arenaria. Zoccolo d'intonaco stollato.								
TRASFORMAZIONI 1962 sistemazioni interne.																		Tetto in parte a padiglione ed in parte a 2 falde. Attano con tetto a padiglione. Il 2°P. è un mezzanino.																		Tetto con orditura in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda con infisso di coppi. Sporgenza di gronda con infisso di legno.								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Su via Tassis porta ad arco a tutto sesto inscritto in un rettangolo affiancato da paraste con bugne a cuscinetto. Conci di base delle paraste e d'imposta dell'arco decorati a rosone. Sopra la cornice rettilinea aggettante del portale, parapetto con balaustrini in arenaria. A valle del portale apertura con trave e piedritti(?)																		PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Portico. Cortili. Giardino.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.								
BIBLIOGRAFIA V. Zanella "Bergamo città" pag. 58																																				OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		SI deve proteggere il contesto interno SI NO																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 12 MAR. 1975								
																		SI deve proteggere il contesto esterno SI NO																		REVISIONATA DA								



(2) con profilato ad angolo in ferro. Finestre del P.T. e del mezzanino con contorni semplici di arenaria a filo intonaco. Finestre del 1°P. con davanzale sagomato e coronamento rettilineo aggettante. Finestre dell'ultimo piano con contorni semplici e davanzale aggettante. Sul lato est balcone al 1°P. con collegamento, sovrastante via Rivola, al terrapieno con n° di mappa 476 tenuto a giardino. Oltre il portale, piccolo cortile con portico a due luci ad arco ribassato e colonna toscana centrale sul lato di fronte all'ingresso. Sugli altri lati apertura ad arco ribassato. L'altana ha due aperture ad arco a tutto sesto sia sul lato nord che sud. Sul vicolo Rivola ingresso nel muro di cinta con arco a tutto sesto con contorno in pietra arenaria decorato a bugne quadrate e rettangolari alternate. Il corpo che si protende a sud ha il tetto a capanna con l'intradosso della sporgenza di gronda ornato da smerli in lamiera ottocenteschi. Neogotica la decorazione pittorica del prospetto a bifore e rosoni.

