




1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI						
DENOMINAZIONE Ristorante del Sole										EPOCA sec.XIII+XIV										NUMERO SCHEDA						
CITTA' Città Alta										VIA B.Colleoni/via Rivola										N. CIV. 1-1A-1B/2						
CARTO Com. cens. Bergamo città/ fg. 1-4 / mp. 455																				0 2 0 1 9 0 5						
CATEGORIA privata										USO ATTUALE ristorante-albergo-residenza																
STATO DI CONSERVAZIONE										STRUTTURA PORTANTE										GRADO						
A Buono										X B C										A Inesistente						
B Medio										PARTI COMPLEMENTARI										B Tracce						
C Cattivo										A X C										C Rilevante						
COPERTURA										INTERNO										3						
UMIDITA'																										
VERSIONE ESISTENTE										PRG 1969: N.A. art. 11																
VERSIONE PROPOSTA										PPRC																
EPICRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI						
EPOCA DI COSTRUZIONE										Edificio di civile abitazione a testata										STRUTTURE E MATERIALI						
Sec. XIII+XIV le parti inferiori.										di due cortine di spigolo tra due vie.										Muratura mista, di pietre e mattoni, intonacata. Tracce di						
										Corpo doppio a pianta poligonale irregolare. Altezza di 4 piani. Ristorante al P.T. Tetto a padiglione sovrastato da altana con tetto pure a padiglione.										muratura in conci di pietra squadrati a faccia vista. Archi ribassati ed a tutto sesto. Volte a botte. Solai misti in laterizio e cemento armato ed						
INFORMAZIONI										Parte del corpo a nord-est dell'altana.										in legno. Contorni aperture e gradini scale in pietra arenaria. Tetto con						
Sec; XVIII assume l'aspetto attuale.										CARATTERISTICHE PARTICOLARI										PROPOSTE DI RESTAURO						
1969 sistemazione ristorante al P.T. restauro generale.										Al P.T., su via Colleoni, un'apertura architravata e tre ad arco ribassato di cui una immette nell'androne per il quale si accede al cortile. Su via Rivola, al P.T. oltre a due aperture ad arco ribassato e una finestra rettangolare vi è un arco a sesto acuto a conci squadrati di pietra arenaria a faccia vista. Finestre del 1° (△)										UTILIZZAZIONE PROPOSTA						
PROPRIETARIO ATTUALE										Cortili. Terrazza. Altana.										L'attuale.						
										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO										OSSERVAZIONI						
TOPOGRAFIA																										
ELEMENTI ANNESSI																										
Se deve proteggere il contesto interno										SI NO										REDATTA DA						
Se deve proteggere il contesto esterno										SI NO										CONTROLLATA DA SANDRO LANGUINI ARCH. 12 MAR. 1975						
																				REVISIONATA DA						



- (°) za di un piano con copertura a terrazza.
- (△) e 2°P. con davanzale sagomato e coronamento rettilineo aggettante. Finestre dell'ultimo piano con contorni semplici in pietra arenaria. Altana con archi a tutto sesto sostenuti da colonne, due sui lati a nord ed a sud e 3 sui lati ad est e ad ovest. Cortile a pianta irregolare. Sul lato a nord rampa di scala che collega il P.T. con ballatoio al 1°P. che si estende sul lato ad ovest. Al 2°P. ballatoio sul lato a nord. Sul lato ad est, al P.T., due archi ribassati sostengono un ballatoio dell'edificio adiacente. Sul lato a sud, al P.T., aperture architravate per autorimesse. Su tutti i lati del cortile aperture di diversa forma e dimensione con o senza contorni di pietra.
- (+) Zoccolo d'intonaco strollato.

