



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XIII-XIV																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA Città Alta																		VIA B.Colleoni																		N. CIV. 10																	
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 1-4 / mp. 455																																				0 2 0 1 9 0 6																	
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE negozio -residenza																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☒ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☒ B ☐ C ☐			COFERTURA			A ☒ B ☐ C ☐			INTERNO			A ☒ B ☐ C ☐			UMIDITA			A Inesistente B Tracce C Eccessive			A ☒ B ☐ C ☐			GRADO			1											
PROTEZIONE ESISTENTE D.M.4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIII-XIV.																		Edificio di civile abitazione, in cortina con negozio al P.T. Corpo semplice a pianta rettangolare, irregolare. Altezza di 5 piani. Tetto a due falde.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, di pietre e mattoni, intonacata. Archi ribassati. Volta a crociera al P.T. Solai in legno. Scala in ferro ed in legno. Tetto con orditura in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda inclinata secondo la falda del tetto con travetti ed assito in legno. Contorni finestre in pietra arenaria.																	
TRASFORMAZIONI Sec. XVIII.																																																					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Apertura negozio ad arco ribassato. Finestre del 1°, 2° e 3° piano con davanzale sagomato, piedritti semplici e coronamento rettilineo aggettante in pietra arenaria. Sul fianco della casa ad est verso il cortile adiacente balcone al 1°P. sorretto da archi ribassati. Al 1° e 2°P. aperture con contorni d'intonaco dipinti di grigio.																		PROPOSTE DI RISTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Cortile.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																																																					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica.																		Si deve proteggere il contesto interno SI ☐ NO ☒																		REDATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 12 MAR. 1975																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno SI ☒ NO ☐																		CONTROLLATA DA																	
																																				REVISIONATA DA																	

