



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XIII-XIV																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITÀ Città Alta																		VIA B. Colleoni																		N. CIV. 1D-3					
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 1-4 / mp. 451																																				0201907					
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi - residenza																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A M C			PARTI COMPLEMENTARI			A K C			COPERTURA			M B C			INTERNO			A K C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A M C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																																				1					
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIII-XIV.																		Edificio di civile abitazione con negozi al piano strada. Corpo doppio a pianta rettangolare irregolare con appendici sul lato nord. Altezza di 3 piani. Tetto a due falde.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, di pietre e mattoni, intonacata con parti in muratura di conci di pietra squadrata a faccia vista al P.T. Colonna con capitello in pietra arenaria. Solai in legno. Archi ribassati in muratura. Davanzali finestre e gradini scala in pietra arenaria. Tetto con orditura in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda inclinata secondo la falda del tetto con travetti a assito in legno.					
TRASFORMAZIONI Sec. XIX.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Su via B. Colleoni, al P.T., due negozi con aperture ad arco ribassato. Nella luce di un arco è ricavato uno stretto passaggio che raggiunge il cortile interno. Al 2° P. e 1° P. finestre di diversa forma e dimensione alcune con tipiche e notevoli strombature esterne originali. Solo 3 hanno il davanzale in pietra arenaria.																		PROPOS. DI RESTAURO / gno. Restauro di liberazione di sovrastrutture degradanti.					
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Cortile.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.					
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI					
DOCUMENTI ANNESSI																																									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		REDATA DA IL					
																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 12 MAR. 1975					
																																				REVISIONATA DA IL					

