



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XIII+XIV																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITA Città Alta																		VIA B.Colleoni - Tassis																		N. CIV. 3A-B-C-1					
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 1 / mp. 453																																				0 2 0 1 9 0 9					
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE negozi - residenza																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Medioev C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			A X C			UMIDITA			A) Insufficiente B) Tracce C) Rilevante			X B C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969; N.A. art. 11																																				3 corpo A					
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																				6 " B					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIII+XIV.																		Edificio di civile abitazione a testata di due cortine di spigolo tra due vie. Corpo doppio a pianta rettangolare con due appendici rettangolari sul lato a nord. Cortile interno comune ad altro edificio. Altezza di 3 piani. Tetto a padiglione.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, di pietre e mattoni, intonacata con parti al P.T. sulla via Colleoni in grossi conci di pietra squadrati a faccia vista a spacco di cava. Zooccolo su via Tassis d'intonaco strollato. Solai in legno. Gradini scala e contorni finestre in pietra arenaria. Tetto con orditura in legno e manto di coppi.					
TRASFORMAZIONI Sec. XVIII.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Su via B.Colleoni 4 aperture negozi ad arco ribassato di budgnato medioevale con contorni interni d'intonaco dipinto grigio. Finestre del 1°P. con coronamento rettilineo aggettante. Su via Tassis due finestre rettangolari con contorni semplici in arenaria al P.T. Più a valle finestra ovale che illumina il vano scala.																		Sporgenza di gronda inclinata secondo la falda del tetto con travetti e assito in legno.					
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Cortile.																		PROPOSTE DI RESTAURO /					
BIBLIOGRAFIA																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																		OSSERVAZIONI					
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		REDATTA DA SANDRO LINGENBU ARCH.					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI SI																		CONTROLLATA DA 12 MAR. 1975					
																																				REVISIONATA DA					

