



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XIII+XIV																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' Città Alta																		VIA Tassis																		N. CIV. 1																	
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 1/ mp. 450																																				0 2 0 1 9 1 0																	
PROPRIETA' privata																		USO ATTUALE residenza																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			☒ A ☐ B ☐ C			PARTI COMPLEMENTARI			☒ A ☐ B ☐ C			COPERTURA			☒ A ☐ B ☐ C			INTERNO			☒ A ☐ B ☐ C			UMIDITA'			A Inesistente B Tracce C Rilevante			☒ A ☐ B ☐ C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 4/1/57			PRG 1969: N.A. art. 11																														3																	
PROTEZIONE PROPOSTA			PPRC																																																		
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIII+XIV.																		Edificio di civile abitazione in cortina. Corpo doppio a pianta rettangolare irregolare con due appendici rettangolari sul lato a sud. Cortile interno in comune con altro edificio. Ingresso a monte. Altezza di 3P.+sottotetto. Tetto a due falde.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, di pietre e mattoni, intonacata. Volte a botte ed archi. Solai in legno. Scala con gradini in parte di pietra arenaria ed in parte di legno. Zoccolo d'intonaco stollato. Tetto con orditura in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda con travetti ed assito in legno.																	
TRASFORMAZIONI Sec. XV+XVI. sec. XVIII.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Ingresso con apertura ad arco a tutto sesto con contorno sagomato in pietra arenaria. Al piano strada apertura ad arco ribassato per aereazione cantina. Finestra ai piani superiori con contorni dipinti in grigio. Nel cortile portico sul lato dell'ingresso a due luci di cui quella più ampia ad arco a tutto sesto e la mi (°)																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Portico. Cortile.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA																	
Indi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO NO																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 12 MAR. 1975																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO NO																		REVISIONATA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

