



1									2									3																																																																				
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																																		
DENOMINAZIONE Andito Tassis-Rivola																		EPOCA sec. XIV																		NUMERO SCHEDA																																																		
LOCALITÀ Città Alta																		VIA Tassis																		N. CIV. 1A																																																		
CATASTO com. cens. Bergamo città / fg. 1 / mp. 450-452																																				0 2 0 1 9 1 1																																																		
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE andito																																																																				
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono			B Medio-buono			C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A <input checked="" type="checkbox"/>			B <input type="checkbox"/>			C <input type="checkbox"/>			PARTI COMPLEMENTARI			A <input checked="" type="checkbox"/>			B <input type="checkbox"/>			C <input type="checkbox"/>			COPERTURA			X <input checked="" type="checkbox"/>			B <input type="checkbox"/>			C <input type="checkbox"/>			INTERNO			A <input checked="" type="checkbox"/>			B <input type="checkbox"/>			C <input type="checkbox"/>			UMIDITÀ			A Inesistente			B Tracce			C Rilevante			X <input checked="" type="checkbox"/>			B <input type="checkbox"/>			C <input type="checkbox"/>			GRADO			2		
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4//1/57																		PRG 1969: N.A. art. 11																																																																				
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																																																						
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																																																		
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIV .																		Porzione di vicolo appartenente ad un percorso antico, tra fabbricati collegati al 1° piano da piccole costruzioni ad un piano impostate su volte policentriche in mattoni e pietre. Copertura ad una falda.																		STRUTTURE E MATERIALI Murature miste, di pietre e mattoni, in parte intonacate. Archi e volte policentriche. Struttura dei tetti in legno con man-																																																		
TRASFORMAZIONI																		Finestra su via Tassis rettangolare con catorni in legno. Finestre prospicienti l'andito semicircolari in parte murate.																		to di coppi.																																																		
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		PROPOSTE DI RESTAURO																																																		
BIBLIOGRAFIA																		Sottopassaggio.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																																																		
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO																		REDATTA DA																																																		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH.																																																		
																																				REVISIONATA DA																																																		
																																				IL 12 MAR. 1975																																																		

