




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XIII-XVII																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITÀ Città Alta																		VIA Tassis																		N. CIV. 3-3A					
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 1 / mp. 449																																				0 2 0 1 9 1 2					
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE residenza																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			A X C			UMIDITÀ			A Inadeguata B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO		
																																				2					
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																																									
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIII+XIV tracce di archi con conci squadrate di pietra su via Rivola.																		Edificio di civile abitazione in cortina. Corpo doppio a pianta poligonale irregolare. Altezza di 3 piani. Ingresso a monte. Cortile trapezoidale. Tetto a due falde.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura di pietre irregolari a faccia vista e muratura mista di pietre e mattoni intonacata. Archi a tutto sesto, architravi. Solai in legno. Colonne, contorni aperture e gradini scale in pietra arenaria. Tetto con orditura di legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda con intradosso orizzontale con assito di legno.					
TRASFORMAZIONI Sec. XV-XVI corpo a nord-est prospiciente il cortile. Sec. XVII sistemazione del corpo su via Tassis e del corpo a sud-est.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Su via Tassis la muratura di pietre irregolari a faccia vista giunge sino al davanzale delle finestre del 1°P. e conserva tracce di archi ribassati in pietre squadrate del XIII+XIV sec. L'arco di ingresso a monte è policentrico con larghissima strombatura, con contorno ed intradosso di intonaco con fasce decorative. A (°)																		PROPOSTE DI RESTAURO					
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Portico. Cortile.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.					
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI					
DOCUMENTI ANNESSI																																									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		SI deve proteggere il contesto interno SI NO																		REDATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 12 MAR. 1975					
																		SI deve proteggere il contesto esterno SI NO																		CONTROLLATA DA					
																																				REVISIONATA DA					



(*) valle dell'arco due finestre rettangolari con contorni semplici in pietra arenaria. Finestre al 1° e 2°P. con coronamento rettilineo aggettante. I due lati ad est ed a nord del cortile hanno, al P.T., portico, in parte chiuso da serramenti in ferro e vetro, architravato con colonne toscane. Ai piani superiori finestre con contorni semplici e davanzale sagomato in pietra arenaria. Il lato a sud del cortile ha elementi architettonici completamente diversi da quelli impiegati sugli altri lati. Portico architravato a quattro luci al P.T. ora ridotte a porta e finestre. Logge al 1° e 2°P. con archi a tutto sesto. La luce degli archi del 1°P. ridotta a finestra. Colonne e capitelli in pietra arenaria del XV+XVI sec.

