

PROPEITA DI VATA STATO DI CONSERVAZIONE CI CALIVO PROPEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PROFILEMANTA DI COMPLETATIONE DI COMPLETATIONE DI CALIVO PROPEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PROFILEMANTA DI COMPLETATIONE	via Tassis 1 / mp. 449	MONUMENTI A Sec. XVIII—XIX
DENOMINAZIONE Edificio residenziale LOCALITA CITTÀ Alta CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. PROPRIETA PRIVATA USO ATTUALE PER STATO DI CONSERVAZIONE B. Buono PORTANTE A. X. C. COMPLE PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG	via Tassis 1 / mp. 449 idenza	n. civ 3
DENOMINATION DENOMINATION DENOMINATION DENOMINATION DE LOCALITÀ CITTÀ Alta CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. PROPRIETA privata USO ATTUALE PER STATO DI CONSERVAZIONE Mediocre CONSERVAZIONE Mediocre CONSERVAZIONE Mediocre COMPLE PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG	1 / mp. 449 idenza	
CATASTO COM. COMS. BET SAMO CITTLE / Ig. PROPRIETA PTIVATA USO ATTUALE TOE STATO DI CONSERVAZIONE Mediocre STRUTTURA A X C COMPLE PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG	idenza	0 2 0 1 9 1 .
PROPRIETA DYLVAUE USC ATTVALE I GES STATO DI CONSERVAZIONE A Buono CONSERVAZIONE BROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG		
STATO DI CONSERVAZIONE E Mediocre Cattivo D.M. 4/1/57 PRG	EMENUTADI A WIX C COPERTURA A X C INTERNO A X C	
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG	SWIBIVIARU 2021	UMIDITA B Traces A K C GRADO
	1969: N.A. art. 11	2
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC		
	DATI TIPOLOGICI	DATI TECNICI
DATI CRONOLOGICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVIII+XIX.	Edificio di civile abitazione interno	STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, di
TRASFORMAZIONI Sec. XIX-XX balcone al 1ºP.		tre e mattoni, intonacata. Solai i
	nord ad un corpo semplice. Pianta a L,	legno. Gradini scala, contorno arc
		davanzali finestre in pietra arena
		Sbalzo balconi in granito con pou-
		trelles in ferro. Tetto con orditu
		in legno e manto di coppi. Sporgen
	CARATTERISTICHE PARTICOLARI Ingresso dal primo	di gronda inclinata secondo la fal
	cortile in comune con l'edificio ogget	del tetto con travetti ed assito i
	to della scheda n.0201912. Arco ovaliz	legno.
	zato con contorni in pietra arenaria	
	impostato su conci parallelepipedi si-	PROPOSTE DI RESTAURO
	mili a quelli alla base dei piedritti.	
	Serraglia a cuneo. Finestre con solo	
PROPRIETARIO ATTUALE	davanzale in pietra arenaria. Sul lato	
	nord-est prospicenteil 2° cortile (°)	UTILIZZAZIONE PROPOSTA
	CONTESTO INTERNO ED ESTERNO	
	Androne. Cortili.	OSSERVAZIONI
BIBLIOGRAFIA		
		<i>M</i>
DOCUMENTI ANNESSI	Si deve proteggere il contesto interno Si NO NO	CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 1 2 MAR. 197
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica	Si deve proteggere il contesto esterno SI SI MO:	REVISIONATA DA IL



