




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Palazzo Colleoni																		EPOCA sec. XVII									NUMERO SCHEDA								
LOCALITA Città Alta																		VIA Tassis									N. CIV 5								
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 1-2 / mp. 448																											0201915								
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE in stato di abbandono																	
STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COBERTURA			INTERNO			UMIDITA			GRADO																	
A Buono B Medio C Cattivo			X B C			X B C			A X C			X B C			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A X C			1														
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																																			
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVII. Con molta probabilità i sotterranei sono di epoca anteriore.																		Edificio di civile abitazione in cortina a pianta rettangolare con appendice ad L nell'angolo nord-est. Corpo doppio con altezza di 4 piani. Ingresso a monte con portale in pietra arenaria che immette in un vasto atrio aperto a portico sul cortile interno. L'atrio è (°)									STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, di pietre e mattoni, intonacata. Rivestimento del P.T. su via Tassis in lastre regolari di pietra arenaria. Volte in mattoni pieni. Solai in legno. Scale, colonne, architravi e contorni aperture in pietra arenaria								
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Prospetto su via Tassis con rivestimento del P.T. in lastre regolari di pietra arenaria sino alla fascia marcapiano. Il rivestimento a valle sulla linea terminale del prospetto è contenuto da parasta a bugne piane. Per gli altri piani il rivestimento è d'intonaco attraversato al 2°P. da fascia marcapiano in pietra are (△)									Tetto con orditura in legno e manto di coppi. Cornicione terminale in muratura con mensoline.								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Scalone. Atrio porticato. Cortile.									PROPOSTE DI RESTAURO								
BIBLIOGRAFIA																											UTILIZZAZIONE PROPOSTA Residenza.								
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/>									REDAZZA DA								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																		Si deve proteggere il contesto esterno <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/>									CONTROLLATA DA SANDRO ANDREINI ARCM. 12 MAR. 1975								
																											REVISIONATA DA II.								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	



- (0) suddiviso da colonne toscane binate sorreggenti archi a tutto sesto. Tetto a due falde.
- (2) naria. Altre fasce, sempre in pietra arenaria, uniscono i davanzali delle finestre al 1° e 2°P. Le finestre del sotterraneo, di dimensioni variabili in altezza, hanno inferriate a maglie rettangolari mentre quelle del P.T. di forma quadrata, hanno inferriate a maglie romboidali. Le finestre del 1° e 2°P. sono coronate da timpani, in aggetto, triangolari e curvilinei alternati sia in senso orizzontale che verticale. Le finestre dell'ultimo piano hanno forma e contorni simili a quelle del P.T. Il portale, in pietra arenaria, è ad arco a tutto sesto con leggera strombatura affiancato da paraste a bugne piane sormontate da trabeazione tangente al contorno dell'arco. La finestra del 1°P., in asse col portale, è raccordata a questo con volute.

