



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVI																		NUMERO SCHEDA 0 2 0 1 9 1 9																	
LOCALITA Città Alta																		VIA tassis N. CIV 11																																			
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 1 / mp. 439																																																					
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE residenza																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITA			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO 3														
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVI.																		Edificio di civile abitazione in corti na. Corpo doppio a pianta rettangolare. Altezza di 4 piani. Ingresso a valle. Tetto a due falde.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, di pi tre e mattoni, intonacata. Solai in legno. Scala in parte con gradini in pietra arenaria ed in parte in legno. Contorni aperture in pietra arenaria. Zoccolo d'intonaco stollato. Tetto con orditura in legno e manto di cop pi. Sporgenza di gronda con intrados so inclinato secondo la falda del te to con travetti ed assito in legno.																	
TRASFORMAZIONI Sec. XVIII. 1974 restau ro prospetto.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Al P.T. piccolo por tale con arco a tutto sesto in pietra arenaria. Chiave con stemma illeggibi le. Finestra munita d'inferriata a ma glie romboidali con contorni a filo in tonaco. Finestre agli altri piani con contorni semplici in pietra arenaria; davanale sagomato.																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATA DA IL																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 12 MAR. 1975																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		REVISIONATA DA IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

