




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVIII+XIX																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA Città Alta																		VIA Tassis																		N. CIV 13																	
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 1 / mp. 438																																				0201920																	
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE residenza																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medioero C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A X C			PARTI COMPLEMENTARI			A X C			COPERTURA			A X C			INTERNO			A X C			UMIDITA			A Incisistente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 4/1/57			PRG 1969 / N.A. art. 11																											3																				
PROTEZIONE PROPOSTA			PPRC																																																		
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVIII+XIX.																		Edificio di civile abitazione a testata di cortina, di spigolo tra una strada e una piazza. Corpo doppio a pianta rettangolare. Altezza di 3 piani su via Tassis mentre sulla piazzetta del Seminario è di tre piani più il sottotetto. Ingresso su via Tassis. Tetto (°)																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, di pietre e mattoni, intonacata. Solai in legno. Zoccolo d'intonaco stollato. Contorni aperture e gradini scala in pietra arenaria. Tetto con orditure in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda con intradossso orizzontale in assito di legno.																	
TRASFORMAZIONI 1934 sistemazioni interne ed esterne.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Su via Tassis piccolo portale d'ingresso in pietra arenaria ad arco a tutto sesto con contorni semplici. Finestre al P.T. ed al 2°P. con contorni e davanzali semplici in pietra mentre quelle al 1°P. hanno davanzale sagomato e contorni con piccolo listello lungo il perimetro esterno. Le finestre del prospetto sulla piazzetta (2)																		PROPOSTE DI RESTAURO Restauro conservativo.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDAITTA DA IL																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO NO																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 12 MAR. 1975																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO NO																		REVISIONATA DA IL																	



(o) a due falde.

(^) zetta del Seminarino sono in parte come quelle su via Tassis ed in parte senza contorni di pietra. Portafinestra nel sottotetto con parapetto di rete in ferro.

