




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVII+XVIII																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' Gittà Alta																		VIA Tassis																		N. CIV 15-15A																	
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 2 / mp. 436a																																				0201921																	
PROPRIETA' privata																		USO ATTUALE residenza																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPERTURA			INTERNO			UMIDITA'			GRADO																																			
A Buono B Medioero C Cattivo			A X C			A X C			A X C			A X C			A Inesistente B Tracce C Rilovato			A X C																																			
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																														3																							
PROTEZIONE PROPOSTA PPRO																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVII+XVIII.																		Edificio di civile abitazione a testata parziale di due cortine. Corpo doppio a pianta rettangolare con appendice rettangolare sul lato sud-ovest. Ingresso sul lato nord-ovest. Altezza di 4 piani. Copertura in parte a terrazza e in parte a tetto a padiglione.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, di pietre e mattoni, intonacata. Solai in cemento armato ed in legno. Volte a crociera. Sala e contorni aperture in pietra arenaria. Zoccolo d'intonaco strollato. Tetto con orditura in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda inclinata secondo la falda del tetto con travetti ed assito in legno. Per la parte coperta a terrazza sporgenza di gronda orizzontale in C.A.																	
TRASFORMAZIONI Sec. XX dopo il 1945 sopra lo sul lato nord-est.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Apertura d'ingresso rettangolare con contorni semplici in pietra arenaria. Bifora architravata al 1° e 2°P. Finestre al 1°, 2° e 3°P. In parte con contorni in pietra arenaria con davanzale sagomato ed in parte con contorni dipinti di grigio. Finestra del seminterrato con inferriata a maglie romboidali. Il prospetto a (°)																		PROPOSTE DI RESTAURO Opere esterne di adeguamento all'ambiente.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																		SI deve proteggere il contesto interno SI NO																		REDATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 12 MAR. 1975																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		SI deve proteggere il contesto esterno SI NO																		REVISIONATA DA IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			



(°) valle è diviso in due con sfalsamento dei piani. La parte destra con porta d'ingresso al seminterrato ha finestre ai vari piani simili a quelle sul lato nord-ovest. La parte sinistra è un probabile sopralzato effettuato negli anni '40. Il piano terreno conserva finestre della primitiva costruzione con contorni semplici in pietra arenaria incise da rigature trasversali. Al 1° e 3°P. finestre contornate da tin teggatura bianca con davanzali in cemento. Al 2°P. due portefinestre contornate come le precedenti finestre, delle quali una con balcone. Parapetto della portafinestra, del balcone e della terrazza di copertura, in profilati e rete di ferro;

