



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>										EPOCA <u>sec. XIV+XV</u>										NUMERO SCHEDA									
LOCALITA' <u>Città Alta</u>										VIA <u>S. Lorenzo - vicolo Becharino</u> N. CIV. <u>36A-B-</u>										<u>6202006</u>									
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 2 / mp. 335-340</u>										/da Pratta <u>40/1</u>																			
PROPRIETA' <u>privata</u>										USO ATTUALE <u>autorimessa - abitazione</u>																			
STATO DI CONSERVAZIONE		A) Buono B) Mediocre C) Cattivo		STRUTTURA PORTANTE		X B C		PARTI COMPLEMENTARI		X B C		COPERTURA		A B C		INTERNO		X B C		UMIDITA'		A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante		A X C		GRADO		2	
PROTEZIONE ESISTENTE										D.M. <u>4/1/57</u> PRG 1969: <u>N.A. art. 11</u>																			
PROTEZIONE PROPOSTA										<u>PPRC</u>																			
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XIV+XV/</u>										Edificio di civile abitazione in corti na. Corpo multiplo a pianta poligonale irregolare. Cortile interno rettangola re. Altezza di 4 piani su via S. Loren zo, di 3P. sul vicolo Becharino da Pratta. Ingresso principale a monte su via S. Lorenzo. Tetto a due falde.										STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura mista, di pie tre e mattoni, intonacata con parti in muratura di pietre squadrate a faccia vista. Archi sul vicolo Becha rino da Pratta in mattoni pieni a faccia vista. Archi a tutto sesto e ribassati. Volte a botte e crociera. Solsi in legno. Zoccolo d'intonaco strollato. Colonne, capitelli, gradi ni, contorni aperture in pietra are naria. Tetto con orditura di (+)</u>									
TRASFORMAZIONI <u>Sec. XVIII.</u>										CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Su via S. Lorenzo</u>										PROPOSTE DI RESTAURO									
<u>1966 restauro delle facciate.</u>										porta d'ingresso con arco ribassato in conci di pietra squadrati a faccia vi sta con superficie convessa. A valle dell'ingresso due aperture rettangolar con contorni in pietra arenaria. Una con architrave in legno. Le finestre a 1° e 2°P. hanno contorni di legno e da vanzale in pietra sagomato. Le fine(°)										UTILIZZAZIONE PROPOSTA									
<u>1972 parziale sistemazione interna.</u>										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO										L'attuale.									
PROPRIETARIO ATTUALE										<u>Androne. Cortile. Portici.</u>										OSSERVAZIONI									
BIBLIOGRAFIA <u>V. Zanella "BG città" p. 59.</u>																				REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL									
DOCUMENTI ANNESSI										Si deve proteggere il contesto interno <u>SI</u>										CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> <u>18 SET. 1975</u> IL									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										Si deve proteggere il contesto esterno <u>SI</u>										REVISIONATA DA IL									



(°) stre al 3°P. non hanno nè contorni nè davanzale. Alcune finestre dipinte ai vari piani. Androne con volta a botte non in asse con la porta d'ingresso. Cortile con portici su 3 lati. Sul lato dell'ingresso il portico, più alto di un gradino rispetto al cortile, è formato da 3 archi a tutto sesto, in mattoni pieni a faccia vista, sorretti da colonne, con basi uguali ma con capitelli pseudocorinzi diversi uno dall'altro, in pietra arenaria. Al 1°P. loggia sempre a 3 luci con archi policentrici spezzati per discontinuità dell'intradosso che, nella parte centrale, alitta a quota superiore. Colonne con basi fusti e capitelli in arenaria. Due luci sono munite di serramenti in ferro. Sopra la luce centrale, al 2°P., arco dello stesso tipo di quelli al 1° ma in parte cieco con due pilastri laterali, in arenaria, murati. Sul lato destro il portico è a 2 luci con archi a tutto sesto in mattoni pieni a faccia vista con intradosso intonacato. Colonne con capitelli a foglie semplificate. Al 1°P. due archi ciechi su pilastro centrale in mattoni pieni a faccia vista. Sul lato sinistro del portico pure a due luci ma architravate con mensole laterali su pilastro centrale in pietra artificiale. Sotto questo portico rampa di scala con gradini in pietra arenaria su arco rampante in muratura intonacata. Altra scala sempre con gradini in pietra arenaria si diparte sotto il portico sul lato destro. La parete del cortile non porticata ha al P.T. tre porte architravate accostate con contorni in pietra arenaria con unica cimasa aggettante. Due delle tre porte sono murate nella parte inferiore ed una è ridotta a finestra e l'altra conserva nella nicchia il cilindro in legno del vecchio pozzo. Le finestre ai vari piani sui lati del cortile hanno il solo davanzale, sagomato, in pietra arenaria. Lungo tutte le pareti del cortile zoccolo in pietra artificiale.

SEGUE SU SCHEDA N. 0202006 BIS.

(+) VEDI SCHEDA N. 0202006 BIS.



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIV+XV									NUMERO SCHEDA B I S								
CITTA' Città Alta																		VIA S.Lorenzo-vicolo Becharino									N. CIV. 36A-B-								
CENS. Com. cens. Bergamo città / fg. 2 / mp. 335-340																		/da Pratta									40/1								
CATEGORIA privata																		USO ATTUALE autorimesse - abitazione									0 2 0 2 0 2 0 6								
CONDIZIONE DI CONSERVAZIONE																		STRUTTURA PORTANTE									GRADO								
A Buono																		X B C									2								
B Mediocre																		PARTI COMPLEMENTARI									A Inesistente								
C Cattivo																		X B C									B Tracce A X C								
COPERTURA																		INTERNO									UMIDITA'								
X B C																		X B C									C Rilevante								
VERSIONE ESISTENTE																		D.M. 4/1/57 PRG 1969:: N.4. art. 11																	
VERSIONE PROPOSTA																		PPRC																	
CATEGORIA CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI								
DATA DI COSTRUZIONE																		VEDI SCHEDA N. 0202006.									STRUTTURE E MATERIALI VEDI SCHEDA N.0202006.								
DESCRIZIONE																		Il corpo ad ovest, confinante con il passaggio Becharino da Pratta, ha gli spigoli in conci di pietra squadrati a faccia vista e pilastri al P.T. in muratura dello stesso tipo sorreggenti 3 archi a tutto sesto in mattoni pieni a faccia vista, sul lato ad ovest (°)									legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda con intradosso orizzontale ed assito in legno su via S.Lorenzo; inclinato secondo la falda del tetto con travetti ed assito in legno sul vicolo Becharino da Pratta.								
INFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
TOPOGRAFIA																											OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno									REDDATA DA								
nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno									SANDRO ANGELINI ARCH. IL 18 SET. 1975								
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								



(°) ed un arco come i precedenti sul lato nord oltre ad uno ribassato. Il lato ad ovest, al 2°P. conserva tracce di un loggiato a 3 archi ora in parte ciechi. Le finestre sui tre lati di questo corpo hanno quasi tutte contorni in pietra arenaria con davanzale sagomato e cimasa rettilinea aggettante. Sul lato a sud, al piano sottotetto, un balcone con sbalzo e mensola in cemento; al 1°P. stretto sovrappassaggio su arco ribassato irregolare collega la casa all'orto segnato in planimetria con il mapp. 340.