



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA Sec. XV.									NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ Città Alta																		VIA S. Lorenzo									N. CIV 30A-30B																										
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 2 / mp. 341																											0 2 0 2 0 0 9																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																											3																										
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XV.																		Edificio di civile abitazione in corti- na. Corpo doppio con pianta poligonale irregolare. Altezza di 4P. Tetto a due falde. Ingresso principale sul corti- letto interno raggiungibile dall'andro- ne in comune con la casa adiacente al n°30. Su strada 2 aperture già di nego- /zi.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, di pietre e mattoni, intonacata. Solai in legno. Scale e contorni aperture in pietra arenaria. Zoccolo su stra- da d'intonaco stollato. Tetto con oc- ditura in legno e manto dycoppi. Sporgenza di gronda con intradosso orizzontale a specchiature in legno.																	
TRASFORMAZIONI Sec. XIX+XX trasformazione interna ed esterna.																		Su via S.Lorenzo al P.T. 2 porte già di negozi di cui una architravata e l'altra ad arco ribassato. Finestre del 1° e 2°P. con contorni dotati di corni- cetta sul perimetro esterno e davanza- li sagomati in pietra arenaria. Sopra l'architrave delle finestre del 1°P. lunette semicircolari ribassate ri-(°)																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Giardino. Androne.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDDATA DA CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 18 SET. 1975 REVISIONATA DA																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO NO Si deve proteggere il contesto esterno SI NO NO																		IL IL IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

