




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XIV+XV</u>									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' <u>Città Alta</u> VIA <u>Tassis</u>																		N. CIV. <u>20</u>									0 2 0 2 0 1 5																	
CATASTO <u>Comune Cens. Bergamo città / fg. 2 / mp. 348 - 2500</u>																																												
PROPRIETA' <u>privata</u> USO ATTUALE <u>abitazione</u>																																												
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X ☒ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			X ☒ B ☐ C ☐			COPERTURA			X ☒ B ☐ C ☐			INTERNO			X ☒ B ☐ C ☐			UMIDITA'			A ☐ Insistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			X ☒ B ☐ C ☐			GRADO			3		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57</u> PRG 1969: <u>N.A. art. 11</u>																																												
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XIV+XV.</u>																		Edificio di civile abitazione in corti- na. Corpo doppio a pianta trapezoidale. Altezza di 3 piani. Tetto a due falde. Ingresso a monte.									STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, di pie- tre e mattoni, intonacata. Archi ri- bassati in mattoni pieni. Volte a bot- te. Solai in legno. Gradini scale in pietra arenaria ed in legno. Zoccolo d'intonaco stollato. Contorni aper- ture parte in pietra arenaria e par-																	
TRASFORMAZIONI <u>Sec. XVIII, XIX.</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Portale rettangolare in pietra arenaria, con cimasa aggettan- te a toro, circoscritto all'apertura a arco a tutto sesto. In chiave stemma senz'arma affiancato da due lettere "B" ed "M". Al P.T., a valle del portale due finestre con contorni in pietra arena- ria a filo intonaco smussati lungo il perimetro interno. Al 1°P. finestre (0									rete in malta. Tetto con orditura in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda con intradosso orizzontale in masso di legno.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Giardino su terrapieno contenuto dalle mura medioevali.									PROPOSTE DI RESTAURO																	
BIBLIOGRAFIA																											UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																	
DOCUMENTI ANNESSI																											OSSERVAZIONI																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno SI ☐ NO ☒									REDAATTA DA  IL																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno SI ☐ NO ☒									CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 18 SET. 1975																	
																											REVISIONATA DA IL																	



(^o) con contorni smussati come al P.T. ma con davanzale sagomato e coronamento rettilineo aggettante. Al 2°P. le finestre hanno contorni semplici in pietra arenaria a filo intonaco. La fronte a capanna verso nord-ovest ha sporgenza di gronda ornata nell'intradosso da smerlature ottocentesche.

