




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVIII+XIX									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA Città Alta																		VIA Tassia									N. CIV. 20																	
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 2 / mp. 2500																											0 2 0 2 0 1 6																	
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE abitazione																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COPIERTURA			X B C			INTERNO			A B C			UMIDITA			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A B C			GRADO			3		
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																																												
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVIII+XIX.																		Edificio di civile abitazione a testata di cortina. Corpo semplice a pianta leggermente trapezoidale. Altezza di 2 piani. Tetto a padiglione. Non vi è ingresso diretto sulla via Tassia ma dall'edificio più a valle al n° 20.									STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista di pietre e mattoni intonacata ad esclusione del lato a nord-ovest che è a faccia vista. Solai in legno. Cantina con volta a botte di pietre e mattoni pieni. Scale in legno e in pietra arenaria. Contorni aperture in pietra arenaria o in malta. Zoccolo di intonaco strollato. Tetto con orditura di legno e manto di coppi. (°)																	
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Al P.T. una finestra cieca con contorni in pietra arenaria con accentuata strombatura. Al 1°P. finestre con contorni dipinti in grigio e davanzale in pietra arenaria. Ingresso al P.T. dal giardino. Su questo lato al 1°P. balcone con ringhiera di ferro ottocentesca. Pozzo in cantina ora chiuso.									PROPOSTE DI RINTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Giardino.									UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																	
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO									SANDRO ANGELINI ARCH. 18 SET. 1975																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO									REVISIONATA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										



(°) Sporgenza di gronda con intradesso orizzontale in assito di legno sulla strada mentre sul giardino è inclinata secondo la falda del tetto, con travetti ed assito in legno.

