



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVII-XIX-XX pri																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITA Città Alta																		VIA Rivola - S. Lorenzo																		ma 1940. N. CIV. 3/18								
CATASTO Com. cens. Bergamo / fg. 2 mp. 513																																				0 2 0 2 0 4								
PROPRIETA comunale																		USO ATTUALE residenza																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			A X C			COPERTURA			A X C			INTERNO			A X C			UMIDITA			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A B C			GRADO			3		
PROTEZIONE ESISTENTE ELSOM D.M. 4/1/1957																		P.R.G. 1969: N.A. art. 11																										
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVII.																		Edificio di civile abitazione in teta- ta di cortina. Pianta a "L". 3 piani + sottotetto e sotterranei. Tetto a padi- gione. Fronte su via Rivola: P.T. zoc- colo in cemento rustico. Grande apertu- ra rettangolare. Scaletta esterna di accesso. Piccolo portale d'ingresso (°)																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietra e mattoni. Fronti intonacate. Contor- ni delle aperture e scale in arena- ria. Solai in legno. Copertura in legno e mattoni, manto in coppi. Un serramento in ferro.								
TRASFORMAZIONI Ristrutturata nel sec. XIX e agli inizi del sec. XX. Alterazione di alcune aperture.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Ingresso sopraeleva- to rispetto alla quota stradale. Sca- letta esterna. Portale su via S. Lorenzo: a tutto sodo con tamponamento in matto- ni che delimita una porticina lavorata a punte di diamante e cosparsa di bor- chie di ferro. Fascia con decorazioni dipinte (liberty) nel sottogronda.																		PROPOSTE DI RESTAURO Revisione generale, ripristino delle aperture antiche su via Rivola. Reintegrare la decorazio- ne pittorica esterna.								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Alcuni locali vol- tati a botte. Cortiletto interno qua- drangolare.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.								
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI Tracce di intonaco antico.								
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDAITTA DA								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 15 OTT. 1974								
																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		REVISIONATA DA IL								

