



1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9									
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Magazzino libri Biblioteca Civica A.Maj									EPOCA XV-XVI-XVIII-XIX									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Città Alta - Biblioteca via vicolo Aquila Nera									N. CIV. 1									0202307																	
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 479-481																																			
PROPRIETÀ comunale USO ATTUALE laboratorio - magazzino																																			
STATO DI CONSERVAZIONE	A: Buono B: Medioce C: Cattivo	STRUTTURA PORTANTE	A: X B: C:	PARTI COMPLEMENTARI	A: X B: C:	COPERTURA	A: X B: C:	INTERNO	A: X B: C:	UMIDITÀ	A: Inesistente B: Tracce C: Risolvibile	A: X B: C:														GRADO									
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969, N.A. art. 11																											4								
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																			
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XV-XVI.									Edificio isolato pianta a "L", altezza di 2P.+uno seminterrato. Tetto a padiglione e a falda. Fronte est: la parete in fregio al vicolo è cieca; solo un finestrino inferriato al P.T. apre la muratura che è intonacata e presenta uno zoccolo in calcestruzzo rustico. Fron(°)									STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietra. Fronti in parte intonacate. Solai in legno. Volte nel seminterrato. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Contorni in arenaria. Cancello e portone esterno in ferro.																	
TRASFORMAZIONI Sec. XVIII-XIX.									CARATTERISTICHE PARTICOLARI Sullo spigolo nord sul vicolo è inserita una spalletta in conci d'arenaria bugnata con i cardini in situ. Un muro non eccessivamente alto si dispone fra l'edificio e la biblioteca; è interessato quasi al centro da un portalino arcuato (di recupero) in arenaria e sormontato agli estremi da elementi in ferro di protezione.									PROPOSTE DI RESTAURO L'edificio necessita di urgenti generali restauri, in particolare: rifacimento del tetto e dei canali di gronda, abbattimento degli elementi in ferro.																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO A nord si dispone un ampio giardino incolto, recinto in pietra a vista (moderno) e sovrastante barriera in ferro.									UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																	
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI Mantiene le antiche scaffalature in legno della Biblioteca.																	
DOCUMENTI ANNESSI																																			
V* scheda 0202306*									SI deve proteggere il contesto interno <input checked="" type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/>									REDATTA DA <i>[Autografo]</i> IL 26 LUG. 1978																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									SI deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/>									CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL																	
																		REVISIONATA DA IL																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9									

