



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX (dopo '40)																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Città Alta																		VIA S.Lorenzo																		N. CIV. 10A-10B																	
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 503-505																																				0 2 0 2 4 0 1																	
PROPRIETÀ comunale																		USO ATTUALE residenza																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Mediocre C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPIERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante			A X C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG N.A. art. 11																																				3																	
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE 1953-1954 Ing. Luigi Angelini.																		Edificio a testata di cortina. Pianta rettangolare. 4 piani+sottotetto. Tetto a 1/2 padiglione. Fronte est su strada, simmetricamente composto: ingresso centrale ad arco a pieno centro, ai lati larghe aperture rettangolari. 1°P. portefinestre e balcone centrale, (°)																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura e solai misti. Tetto in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Contorni e balcone in cemento. Portale in arenaria. Fronte ovest: zoccolatura in intonaco rustico. Androne e scale in graniglia. Cortile in mattonelle di cemento. Muro di recinzione in mattoni intonacati al rustico.																	
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fronti su strada cordi recinzione in mattoni intonacati bassa bugnatura ad intonaco a tutto il P.T. e marcapiano. Portale con contorni a riquadrature. Balcone su mensole, marcadavanzale al 3°P. Fronte ovest: attacco di antica muratura alta come tutto il fronte. Parte della gronda con travetti a vista.																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Addossato al fronte ovest cortile rettangolare. A nord alto muro di recinzione con ampio accesso arcuato a pieno centro con cancellata. A sud muro di contenimento in pietra a vista.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																	
BIBLIOGRAFIA L. Angelini: I lavori compiuti per il piano di risanamento di BG alta, 1963, pag.93-98.																		OSSERVAZIONI Il muro di recinzione del cortile ricalca il muro perimetrale di un edificio demolito nel 1952. L'edificio sorge sull'area di (+)																																			
DOCUMENTI ANNESSI v. scheda n.0202402.																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		REDATTA DA IL																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. : 8-SET. 1975																	
																																				REVISIONATA DA IL																	

0 5'



- (o) altri piani finestre rettangolari (basse nel sotto-tetto). Fronte nord: 2 finestre rettangolari per piano. Fronte ovest: P.T.: ingresso rettangolare centrale del vano scale; altri piani: finestre rettangolari, alcune binate. Locali di cantina.
- (+) almeno tre precedenti edifici, demoliti nel 1952.

