



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Deposito																		EPOCA sec.XVII-XX(dopo'40)																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITA Città Alta																		VIA S.Lorenzo																		N. CIV 14								
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 504																																				0 2 0 2 4 0 2								
PROPRIETA comunale																		USO ATTUALE deposito																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			A X C			UMIDITA			A Insistente B Tracce C Rilevante			A B X			GRADO					
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 4/1/57			PRG 1969: N.A. art. 11																											4											
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XX su preesistenze del XVII sec.																		Edificio addossato ad altri edifici. Pianta irregolarmente rettangolare. Copertura piana. Un piano. Fronte est (l'unico in vista): un solo piccolo ingresso rettangolare.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame con tracce d'intonaco al rustico. Copertura in C.A. Terrazza in mattonelle di cemento. Scala in pietrame: gradini in cemento.								
TRASFORMAZIONI 1954-56: demolizione dell'edificio secentesco a 5 piani ed edificazione dell'attuale (Ing. Luigi Angelini) su alcuni resti di fondamenta.																																												
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																										
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO								
																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		L'attuale.								
BIBLIOGRAFIA L. Angelini: I lavori compiuti per il piano di risanamento di BG alta. Pagg. 93-98.																		Addossata al fronte est scala esterna a due rampe raggiunge la copertura. Terrazza con ringhiera.																		OSSERVAZIONI La parte a nord-est apparteneva ad un edificio demolito in esecuzione al piano di risanamento di BG alta del 1934-36. Il cortile (°)								
DOCUMENTI ANNESSI v. schede n. 0202401-03.																																				REDATTA DA IL								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 18 SET. 1975								
																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		REVISIONATA DA IL								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

