



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Tipografia Bergamo Alta																		EPOCA sec.XVII-XX(dopo '40)																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' Città Alta																		VIA S.Lorenzo																		N. CIV 16																	
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 503																																				02024031																	
PROPRIETA' comunale																		USO ATTUALE artigianato																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Mediocre C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITA'			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante			A X C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 4/1/57			PRG 1969: N.A. art. 11																														4																	
PROTEZIONE PROPOSTA			PPRC																																																		
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec; XVII.																		Edificio addossato ad altri edifici, pianta rettangolare, copertura piana. Un piano. Fronte est (l'unico in vista) ingresso rettangolare con una finestra inferriata ai lati. Interno: un ampio locale con volta a botte e vetrate.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame. Copertura in C.A. Fronte intonacato al rustico. Contorni aperture in arenaria. Terrazza in mattonelle di cemento. Tettoia in legno con manto in coppi.																	
TRASFORMAZIONI 1954-56: demolita la parte superiore dell'edificio; aggiunto al P.T. un locale a nord. Sistemato il fronte est. Eseguita la nuova copertura (Ing. Luigi Angelini)/																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Contorni aperture leggermente lavorati.																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO																	
																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		L'attuale.																	
BIBLIOGRAFIA L.Angelini: I lavori compiuti per il piano di risanamento di BG alta. pag. 93.																		Sopra le aperture stretta tettoia con travetti a vista. Copertura a terrazza con ringhiera.																		OSSERVAZIONI L'ambiente con volta a botte era probabilmente la parte seminterrata di un edificio a più piani. Addossato al fronte est cortile in co- (*)																	
DOCUMENTI ANNESSI v.scheda n.0202401-02.																																				REDATTA DA IL																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 19 SET. 1975																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		REVISIONATA DA IL																	



(*) mune con l'edificio al n° 12. La copertura a terrazza continua anche sull'edificio attiguo a nord.

