



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX (dopo 1940)																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Città Alta																		VIA S. Lorenzo																		N. CIV. 8-8A																	
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 500																																				0 2 0 2 4 0 6																	
PROPRIETÀ ente civile																		USO ATTUALE botteghe - residenza																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Mediocre C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante			X B C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 4/1/57			PRG 1969: N.A. art. 11																														3																	
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE 1954-56.																		Edificio in cortina. Pianta rettangolare. Tetto a falde. 5 piani. Fronte est simmetricamente composto: P.T. due sim- pie aperture ad arco ribassato. I 3 pia- ni centrali sono suddivisi verticalmen- te da 3 lesene, e orizzontalmente da fa- sce di marcapiano. Al 1°P. due bal- (°)																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura, tetto, so- lai in C.A. e mattoni. Manto in cop- pi. Fronti intonacati. Zoccolo in beola, bugnato in arenaria locale; balconi e mensole in cemento. 2°-3°- 4°P. contorni in arenaria. Fronte ovest: avanzati finestre in arena- ria. Cortile con zoccolatura in into- naco rustico. Pianerottoli pensili in C.A.																	
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI P.T.: bassa zocco- latura e bugnatura in pietre squadrate e sbazzate. Roste negli archi. Marcapiani modanati. Lesene con semplici capitelli. Gronda cassettonata. Fronte ovest: una fila di false finestre ricavate per la simmetria del fronte. Nel muro di confi- ne del cortile due piccole finestre an- tiche.																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Piccolo cortile quadrato addossato al fronte ovest chiu- so su tre lati da edifici e sul lato sud da alto muro di confine. In corri- spondenza dei vari piani (P.T. escluso), il cortile è attraversato da (+)																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																	
BIBLIOGRAFIA L. Angelini: "Lavori di risa- namento di BG alta" 1963, pagg. 85-93- 94-96-97.																		OSSERVAZIONI I pianerottoli che attraversa- no il cortile sono collegati al vano scale dell'edificio al civico n. 6 di cui utilizzano l'ingresso su (±)																		REDATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 18 SET. 1975																	
DOCUMENTI ANNESSI v. schede n. 0202407-08.																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO NO																		REVISIONATA DA																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO NO																																			



- (0) coni su mensole. Finestre rettangolari. 4°P. finestre quadrate. Fronte ovest: aperture rettangolari simmetricamente composte con duplice ingresso al P.T., altri piani: ortogonalmente al fronte addossati pianerottoli chiusi sui lati a veranda.
- (+) pianerottoli pensili collegati da brevi rampe all'edificio attiguo a sud.
- (2) strada. L'edificio sorge sulla medesima area del precedente edificio demolito in ottemperanza al piano di risanamento del 1935.

