



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX (dopo 1940)																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITA Città Alta																		VIA S.Lorenzo																		N. CIV. 6					
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 499																																				0 2 0 2 4 0 8					
PROPRIETA ente civile																		USO ATTUALE residenza																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Medio C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COFERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITA			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante			X B C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 4/1/57			PRG 1969: N.A. art. 11																											3								
PROTEZIONE PROPOSTA																		PPRC																							
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XX (1954-55).																		Edificio addossato ad altri edifici. Pianta rettangolare. Tetto a falde. 5 e 6 piani. Fronte nord 6 piani: 2 aperture rettangolari per piano. A P.T. un ingresso sul cortile dell'edificio al n° 4. Altri piani: accesso ai pianerottoli pensili dell'edificio al n°4 (2)																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura in mattoni. Tetto e solai in laterizio armato. Fronti intonacati. Manto in coppi. Fronte nord: contorni e gradini in arenaria. Fronte sud: contorni in malta. Scala esterna in ferro. Bugnatura in intonaco rustico. Scale interne in graniglia.					
TRASFORMAZIONI Fronte sud: al 1°P. una finestra trasformata in ingresso al vano scale e conseguente aggiunta della scala esterna.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fronte sud: bassa bugnatura per i primi due piani. Nei due piani seguenti finestre con contorno superiore a cuspidi. L'arretramento del fronte tra il 2° e 3°P. è sottolineato da una fila di coppi. Finestre senza imposte.																		PROPOSTE DI RESTAURO					
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Fronte nord: antistante l'ingresso a P.T. breve gradinata. Addossata al P.T. del fronte sud scala esterna comunicante con il vano scale.																		L'attuale.					
BIBLIOGRAFIA L. Angelini: I lavori compiuti per il piano di risanamento di BG alta, 1963, pagg.85-93-94-95.																																				OSSERVAZIONI L'edificio sorge in esecuzione del piano di risanamento di BG alta del 1935 (Ing.L. Angelini). Da documenti fotografici risalenti (°)					
DOCUMENTI ANNESSI v. schede n. 0202406-07-09-0202410.																																				REDATTA DA					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				SANDRO ANGELINI ARCH. 18 SET. 1975					
																																				REVISIONATA DA					
																																				IL					



- (^) Fronte sud 5P., simmetricamente composto. Due finestre rettangolari per piano di varie dimensioni. Al piano rialzato un ingresso comunica con il vano scale. Gli ultimi due piani sono leggermente più arretrati.
- (o) a prima del 1954, risulta che un edificio medioevale era situato su parte dell'area occupata dall'attuale edificio. Usa l'androne dell'edificio al n° 6 su strada. Il vano scale serve altri quattro edifici ed ha possibilità d'accesso anche da via Gombito.

