



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE <u>Deposito</u>										EPOCA <u>sec. XX.</u>										NUMERO SCHEDA									
LOCALITA' <u>Città Alta</u>										VIA <u>Gombito</u>										N. CIV.									
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp.</u>																				<u>0202410</u>									
PROPRIETA' <u>privata</u>										USO ATTUALE <u>spazi tecnici - deposito</u>																			
STATO DI CONSERVAZIONE		A <u>Buono</u> B <u>Mediocre</u> C <u>Cattivo</u>		STRUTTURA PORTANTE		X B C		PARTI COMPLEMENTARI		X B C		COPERTURA		X B C		INTERNO		X B C		UMIDITA'		A <u>Inesistente</u> B <u>Tracce</u> C <u>Rilevante</u>		A X C		GRADO		4	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57</u>										PRG 1969: N.A. art. 11																			
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																													
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XX.</u>										Edificio addossato ad altri edifici. Pianta irregolarmente rettangolare. Tetto piano. 1 piano. Fronte nord: due arcate a sesto ribassato tamponate; quella a est con accesso centrale, quella ad ovest con finestrella laterale rettangolare inferriata. Tra le arcate sono tamponate con materiale di recupero. Arca a est: ingresso senza contorni. A chi-trave della finestrella eseguito con materiale di recupero (graniglia).										STRUTTURE E MATERIALI Strutture portanti e soletta in C.A. Fronte nord in pietra me. Le arcate sono tamponate in pietre squadrate (est) o in muratura mista (ovest). Pavimento interno in cemento. Spazio libero lastricato a palladiana. Muro di sostegno in pietrame con legante di cemento. Muretto superiore in C.A.									
TRASFORMAZIONI <u>Inserita recentemente nell'arcata ovest una bocca d'aerazione.</u>																				PROPOSTE DI RESTAURO <u>Riqualificare lo spazio esterno.</u>									
PROPRIETARIO ATTUALE																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale.</u>									
BIBLIOGRAFIA										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Antistante il fronte nord piccolo spazio libero piano, sorretto a nord da alto muro in pietrame a vista; muretto soprastante con cancellata.</u>										OSSERVAZIONI <u>Per il fronte nord è stato utilizzato materiale proveniente dalla demolizione di edifici avvenuta nell'isolato in ottemperanza al (2)</u>									
DOCUMENTI ANNESSI <u>V. scheda n. 0202409.</u>																				REDATTA DA <u>SAURO ANGELO ARCH.</u> IL <u>18 SET. 1975</u>									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										SI deve proteggere il contesto interno <u>SI</u> NO										CONTROLLATA DA <u>SAURO ANGELO ARCH.</u> IL <u>18 SET. 1975</u>									
										SI deve proteggere il contesto esterno <u>SI</u> NO										REVISIONATA DA <u>IL</u>									



- (0) cate stretto contrafforte sporgente in pietre squadrate di varie dimensioni. Copertura a terrazza delimitata a nord da ringhiera.
- (2) piano di risanamento di Bergamo alta del 1935. Il corpo di fabbrica è attualmente collegato all'edificio attiguo a sud (mostra permanente dell'artigianato).

