



1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI												MONUMENTI						
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec.XV-XVIII-XIX-XX												NUMERO SCHEDA						
LOCALITÀ Città Alta									VIA S.Lorenzo												N. CIV. 2						
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 497									via Gombito												n° 12						
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE bottega - residenza												01202412						
STATO DI CONSERVAZIONE	A Buono	B Medio	C Cattivo	STRUTTURA PORTANTE	X	B	C	PARTI COMPLEMENTARI	X	B	C	COPERTURA	X	B	C	INTERNO	X	B	C	UMIDITÀ	A Incisamente	B Tracce	C Rilevante	A	X	C	GRADO
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57									PRG 1969: N.A. art. 11												3						
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																											
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI												DATI TECNICI						
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XV.									Edificio a testata di cortina. Pianta rettangolare. Tetto a mezzo padiglione. 4 piani. P.T. con stretto ingresso rettangolare con sovralluce e bottega dalle larghe aperture ad arco ribassato (una tamponata). Interno: volta a crociera. Piani superiori simmetricamente (°)												STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietra (P.T.) e pietrame (piani superiori). Tetto in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati (ad intonaco liscio sui fronti strada). Contorni, balconi, scale in arenaria.						
TRASFORMAZIONI Rifacimento dei fronti su strada e probabile sopraelevazione nel XVIII sec. Sec. XIX: ristrutturazione interna ed esterna del 1°P. Sec. XX: composizione del fronte ovest e restauro conservativo di quello su strada (1960).									CARATTERISTICHE PARTICOLARI Quasi tutto il P.T. a lo spigolo sud-est in pietre perfettamente squadrate. Nell'apertura sul fronte est è ancora ben evidente la tipica forma della bottega medievale. Nelle lunette roste in ferro battuto neoclassiche. Fronte sud: tamponata apertura con arco di scarico in mattoni a vista. 1°P. balcone con ringhiera neoclassica(=)																		
PROPRIETARIO ATTUALE									CONTENUTO INTERNO ED ESTERNO												PROPOSTE DI RESTAURO						
BIBLIOGRAFIA L.Angelini: I lavori compiuti per il piano di risanamento di BG alta, 1963, pag. 87.																					UTILIZZAZIONE PROPOSTA						
DOCUMENTI ANNESSI									SI deve proteggere il contesto interno <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO												L'attuale.						
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									SI deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO												OSSERVAZIONI						
																					REDATTA DA <i>Sandro Angelini Arch.</i> IL 18 SET. 1975						
																					CONTROLLATA DA <i>Sandro Angelini Arch.</i> IL						
																					REVISIONATA DA <i>Sandro Angelini Arch.</i> IL						



(*) composti con aperture rettangolari: al 1°P. del fronte sud un lungo balcone. 2P. con balconcini; 3°P. con finestre quadrate. Fronto ovest: finestre rettangolari di diverse misure irregolarmente disposte. Vano scale interno.

(*) ca; resti di intonaco antico con inciso il nome della via. 2°P. balconcini sagomati settecenteschi con ringhiera molto lavorata. Interno: scala con ringhiera in ferro battuto del XIX sec. (al 1°P.) e del XVIII sec. (2°P.).

