



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XV-XIX-XX (prima)																		40					
LOCALITA Città Alta																		VIA Gombito																		N. CIV. 10A-10B					
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 496																																				0 2 0 2 4 1 3					
PROPRIETA ente civile																		USO ATTUALE farmacia - residenza																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITA			A Insufficiente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																																				3					
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XV.																		Edificio a testata di cortina. Pianta rettangolare. Tetto a mezzo padiglione. 5P. Fronti su strada simmetricamente posti. Fronte est: 3 aperture ad arco a pieno centro (quella a nord d'ingresso ai piani superiori) al P.T.; altri piani finestre rettangolari, balcone(°)																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Contorni e balcone in arenaria. Ringhiera in ferro.					
TRASFORMAZIONI Rifacimento pressochè totale nel XIX sec. secondo lo stile neoclassico. Tra il 1938 e il 1941 alzato un piano e scomposto il fronte nord (Ing. Luigi Angelini).																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Edificio neoclassico con tracce di muratura medioevale al P.T. sullo spigolo esterno. Al P.T. bugnato liscio e roste lavorate (fronte est). Al 1°P. finestre con timpani triangolari sorretti da mensoline. 2°P. cornice su mensoline. 3°P. davanziati su peducci. Sul fronte sud finestre murate con griglie dipinte. Fascia di (△)																		PROPOSTE DI RESTAURO Sistemazione dell'interno a P.T. Modificare il colore del fronte nord.					
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Lo spazio tra l'ultimo piano (arretrato rispetto ai fronti su strada) e il cornicione è chiuso da una ringhiera e funge da balcone continuo.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.					
BIBLIOGRAFIA L. Angelini: I lavori compiuti per il piano di risanamento di BG alta, 1963, pagg. 83-85.																																				OSSERVAZIONI E' stato interessato dall'intervento di risanamento previsto nel piano del 1935.					
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO NO																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 18 SET. 1975					
																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO NO																		REVISIONATA DA					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							



(*) centrale su mensole al 1°P. Largo cornicione separa il 3° dal 4° piano che si trova più arretrato. Fronte sud: P.T. con due aperture ad arco ribassato. Altri piani come fronte est (senza balcone). Fronte nord su due piani leggermente sfalsati con strette finestre rettangolari.

(^) marcapiano e marcadavanzale sopra il P.T. con insegne in riquadri intonacati. Cornicione modanato. Serie di caratteristici comignoli. Interno: nella farmacia arredamento commisurato all'ambiente e in parte neo-classico.

